CARVERTICAL



BMW 740 7' G11

WBA7D01040GJ45550

2017 | Bensiini, Sähköinen | Automaattinen | Sedan | Harmaa

Luotu 07.11.2026

Skannaa nähdäksesi koko raportin

78 /100

carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on kohtalaisia ongelmia tai vikoja, jotka ovat saattaneet vaatia joitakin korjauksia, ja siinä on kohtalaista kulumaa normaalista käytöstä.

Tämä on **keskimääräinen** pistemäärä verrattuna muihin**10-vuotiasiin BMW 740 7' G11** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto ja historia ovat tyypillisiä useimmille muille tämän mallin pisteytetyille autoille.

Vahingot

Huomio

Löysimme 1 merkintää tälle ajoneuvolle.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema: 152 149 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Valokuvat


Löysimme **201 kuvaa** tästä ajoneuvosta. Skannaa raportin QR-koodi nähdäksesi kaikki.

6.2023










Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b








6.2023
















6.2023













1.2024












1.2024

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b
















3.2024














6.2024












7.2024









7.2024

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b









Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ongelmia ei löytynyt
Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:

Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina

Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona

Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona

Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä

Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona

Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu

Ongelmia ei löytynyt
Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:

Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.

Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **9 maassa**:

Suomi | Romania | Tšekki | Slovenia | Slovakia | Unkari | Italia | Kanada | Ruotsi

Sähköauton akku ja toimintamatka

Tarkistimme valmistajan tiedot akkukapasiteetista ja toimintamatkasta, ja latauskustannukset perustuvat alueesi keskimääräisiin sähkön hintoihin.

BMW 740e (2016 - 2019)



Uuden akun käytettävissä oleva kapasiteetti

7,4 kWh

Akun täysi kapasiteetti **9,2 kWh** Toimintamatka **35 km**

Akun kunnon tarkistus suositeltavaa: Pyydä myyjää tekemään tarkistus ennen ostoa – saat tarkemman kuvan auton nykyisestä toimintamatkasta.

Toimintamatkan yleiskatsaus

Kesäolosuhteet 23 °C

Toimintamatka kaupungissa
35 km

Toimintamatka maantiellä
21 km

10–25 °C:n lämpötila tarjoaa optimaalisen toimintamatkan

Talviolosuhteet -10 °C

Toimintamatka kaupungissa
26 km

Toimintamatka maantiellä
18 km

Alle 5 °C:n lämpötilat lyhentävät toimintamatkaa

Akku, lataus ja kustannukset

Perustuu keskimääräisiin sähkön hintoihin.

Täysi lataus (AC)
1,85 €
hintaan 0,25 €/kWh

AC-latauksen hinta per 100 km
5,29 €
hintaan 0,25 €/kWh

AC-latausaika
ajassa 2 t 30 min
0–100%


Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 152 149 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 178 813 km
- Löydettiin 21 matkamittarlukematietuetta



Ajotottumukset

Katso, kuinka intensiivisesti tätä autoa on käytetty ajan mittaan. Kevyempi käyttö tarkoittaa yleensä vähemmän kulumista, kun taas raskas käyttö voi johtaa avainosien nopeampaan kulumiseen.

Vähäinen ajomäärä **< 400 km/kuukausi** 16% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu vähemmän kuin tyypillisesti. Vähäinen käyttö voi joskus johtaa käyttämättömien osien vanhenemiseen.

Normaali ajomäärä **400 - 1 500 km/kuukausi** 36% analysoidusta ajanjaksosta

Tyypillinen ajomäärä. Usein tarkoittaa tasaista käyttöä ja tasapainoista kulumista.

Runsas ajomäärä **> 1 500 km/kuukausi** 48% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu huomattavasti enemmän kuin tyypillisesti. Usein tarkoittaa, että osat joutuvat kovemmalle rasitukselle ja voivat tarvita vaihtoa.

Ei ajoa 0% analysoidusta ajanjaksosta

Pitkä käyttötauko. Autot, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, voivat tarvita ylimääräisiä tarkastuksia (akku, jarrut, renkaat).

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Matkamittarilukemat	
2.2017	**1 km**
10.2017	**6 167 km**
4.2018	**8 437 km**
11.2018	**14 080 km**
3.2019	**15 369 km**
11.2019	**20 949 km**
3.2020	**22 341 km**
6.2020	**26 000 km**
9.2020	**34 841 km**
3.2021	**46 590 km**
2.2022	**78 885 km**

Matkamittarilukemat	
3.2022	**81 955 km**
6.2023	**111 361 km**
10.2023	**119 574 km**
2.2024	**122 495 km**
6.2024	**126 500 km**
10.2024	**127 686 km**
1.2025	**130 129 km**
7.2025	**135 000 km**
8.2025	**146 621 km**
5.2026	**152 149 km**

Arvioitu nykyinen kilometrilukema

Viimeaikaisten ajotottumusten perusteella nykyinen kilometrilukema voi olla **noin 163 396 km.** Todellinen lukema voi poiketa tästä – tarkista auton mittaristo varmistaaksesi tarkkuuden.

Ajotottumukset		
2.2017 - 10.2017	**Normaali ajomäärä**	**764 km/kuukausi**
10.2017 - 4.2018	**Vähäinen ajomäärä**	**374 km/kuukausi**
4.2018 - 11.2018	**Normaali ajomäärä**	**791 km/kuukausi**
11.2018 - 3.2019	**Vähäinen ajomäärä**	**322 km/kuukausi**
3.2019 - 11.2019	**Normaali ajomäärä**	**683 km/kuukausi**
11.2019 - 3.2020	**Vähäinen ajomäärä**	**345 km/kuukausi**
3.2020 - 10.2023	**Runsas ajomäärä**	**2 225 km/kuukausi**
10.2023 - 6.2024	**Normaali ajomäärä**	**852 km/kuukausi**
6.2024 - 10.2024	**Vähäinen ajomäärä**	**291 km/kuukausi**
10.2024 - 7.2025	**Normaali ajomäärä**	**804 km/kuukausi**
7.2025 - 5.2026	**Runsas ajomäärä**	**1 693 km/kuukausi**

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Ongelmia ei löytynyt
Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

Onko siihen panttioikeus?

Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.

Onko se takavarikoitu?

Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.

Omistusoikeudet rajoitettu?

Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

Oikeudelliset

Vakuutettu?

Ei vakuutettu 12.2025 Suomi

Rekisterit osoittavat, että autoa ei ollut vakuutettu tarkastuksen aikana.

Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt 7.2024 Suomi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti

Onko ajoneuvo romutettu?

Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

Huomio
Löysimme 1 tietueen tästä ajoneuvosta

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b



Ulkopuoli vahingoittunut

Sisäiset komponentit vaikuttuneet

Arviointi

Tämä merkintä tarkoittaa, että ammattilainen on **tarkastanut tai huoltanut** ajoneuvon esimerkiksi korjauksen, diagnostiikan tai takuuhuollon yhteydessä. Se ei välttämättä tarkoita, että ajoneuvo olisi ollut onnettomuudessa.

Vahingoittuneet osat

- Keulan vasen puoli / Puskuri
- Keula / Puskuri
- Keulan oikea puoli / Puskuri
- Korin ulkopuoliset osat
- Ulkovalaistus
- Korin rakenteelliset osat
- Jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmä

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

9 501 € – 10 000 €

Vastuuvapauslauseke: Useimmat vahinkomerkinnät liittyvät liikenneonnettomuuksiin, mutta eivät yksinomaan. Jotkin merkinnät voivat päätyä raporttiin eri syistä, kuten vahinkoarvioiden, huutokauppojen, ajoneuvojen tarkastusten, korjausten ja muiden vastaavien tapahtumien, toimien tai olosuhteiden vuoksi. Tällaiset merkinnät voivat osoittaa esimerkiksi, että ajoneuvo on tarkastettu ja arvioitu valtuutetussa huoltoliikkeessä tai että on suoritettu korjauksia, takuuhuoltoja, diagnostiikkaa, ajoneuvon tarkastusta tai muita vastaavia palveluja. Nämä ajoneuvon tarkastukset tai arvioinnit voidaan tehdä liikenneonnettomuudessa aiheutuneiden vahinkojen vuoksi, mutta myös muista syistä, kuten lakisääteisten vaatimusten ja/tai menettelyjen, valmistajan julkaisemien tietojen, takuukorjausten tai muiden kuin takuukorjausten, huonosti tehtyjen korjausten korjaamisen tai liikenneonnettomuuksiin liittymättömien vahinkojen (esim. varkaus, mekaaniset vauriot jne.) vuoksi. On tärkeää huomata, että tällaiset merkinnät eivät välttämättä viittaa liikenneonnettomuuden seurauksiin – ne voivat liittyä myös ajoneuvon käyttöön, huoltoon tai toimintaan valmistajan tai kolmansien osapuolten asettamien vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti.

Vahinkosanasto

Arvio aiemmista korjauskustannuksista
Jos ajoneuvolle on raportoitu vaurio, tämä arvio perustuu korjaushintoihin maassa, missä vaurio on arvioitu, muunnettuna paikalliseen valuuttaasi.
Miksi se saattaa erota maasi korjaushinnoista:
Tuntipalkat ja osien hinnat vaihtelevat maittain.
Arvioi perustuu virallisiin huoltokeskushintoihin. Nämä ovat yleensä korkeammat kuin riippumattomien korjaamojen hinnat.

Markkinahinta

Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.


Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.

Markkinahinnan arvioinnin kriteerit:

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Merkki: **BMW** | Malli: **740** | Polttoainetyyppi: **Hybridi** | Voimansiirron tyyppi: **Automaattinen** | Vuosi: **2017**

Markkinat: **Suomi**



Markkinahinta | Markkinahinnan vaihteluväli | Myyntihinta

Vuosi	Markkinahinta	↘ Alhaisin markkina-arvo	↗ Korkein markkina-arvo
6.2023 Myyntihinta **40 900 €**			
1.2024 Myyntihinta **35 900 €**			
6.2024 Myyntihinta **35 900 €**			
7.2024 Myyntihinta **36 000 €**			
2026	**29 900 €**	22 990 €	35 900 €

Markkinahintaa koskevat havainnot

Myyntiaika
Vastaavat ajoneuvot myydään tuoreiden markkinatietojen perusteella yleensä 24 päivässä

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

voi muuttua markkinamuutosten, kunnon, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Tekniset tiedot

Ajoneuvon tekninen ja mekaaninen perusrakenne.

Yhteenveto
Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoi sinulle.

Ajoneuvon tekniset tiedot

Yleiskatsaus

Merkki **BMW**	Malli **740**	Polttoainetyyppi **Bensiini, Sähköinen**
Sukupolvi **G11**	Variantti **7' G11**	Valmistusvuosi **2017**
Mallin markkina-alue **ECE**	Valmistajan merkintä **740e iPerformance**	

Suorituskyky & tehokkuus

Voimansiirron tyyppi **Automaattinen**	Vetotyyppi **Takaveto**	Moottorin iskutilavuus **2 l**
Teho **240 kW (322 hv / 326 PS)**	Sylinterien määrä **4**	Vaihteiden määrä **8**
Vääntömomentti **500 Nm**	Moottorikoodi **B48X**	Moottorin kuvaus **e iPerformance**
Voimansiirron nimi **Steptronic**	Voimalinjan tyyppi **Hybridi**	

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Kori & mitat

Korityyppi **Sedan**	Ohjauspyörän puoli **Vasemmalla**	Väri **Harmaa**
Istuimien määrä **5**	Ovien määrä **4**	Pituus **5 098 mm**
Leveys **1 902 mm**	Korkeus **1 478 mm**	Akseliväli **3 070 mm**
Omapaino **1 975 kg**	Kokonaispaino **2 585 kg**	

Energia & toimintamatka

Kiihtyvyys (0–100 km/h) **5,4 s**	Huippunopeus **240 km/h**	Latausvaiheet **1-vaihe**
Normaalilataus (AC) **Type 2 (3,7 kW)**		

Varusteet

Ominaisuudet ja varusteet, jotka ajoneuvossa oli sen lähtiessä tehtaalta.
Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.

Yhteenveto
Varmista, että ajoneuvon varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoo sinulle.

Varusteluettelo

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

S01CA Selection of COP-relevant vehicles
COP-kriteerien mukainen ajoneuvovalinta tehty

S01CB CO2 equipment
CO2-laitteisto on asennettu päästöjen seurantaa ja hallintaa varten ympäristön kestävyyden varmistamiseksi.

S0230 Extra package, EU-speciifc
Mukana lisäpaketti EU-vaatimusten mukaisille malleille

S023K BMW LA wheel V-spoke 620 / flat-runn.
Varustettu BMW LA -vanteilla (V-spoke 620) ja run-flat-renkailla, jotka takaavat tyylikkään ja sujuvan ajokokemuksen.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

S0248 Steering wheel heater
Lämmittää ohjauspyörää mukavuuden lisäämiseksi

S0255 Sports leather steering wheel
Mukana urheilullinen nahkainen ohjauspyörä

S0258 Tyres with runflat properties
Runflat-renkaat asennettuna

S02VB Tyre pressure display
Rengaspaineen näyttöjärjestelmä auttaa seuraamaan rengaspaineita, jotta suorituskyky pysyy optimaalisena.

S02VH Integral active front steering
Autossa on integroitu aktiivinen etuohjausjärjestelmä.

S0302 Alarm system
Hälytysjärjestelmä lisää turvallisuutta

S0319 Integrated universal remote control
Integroidun yleiskaukosäätimen avulla voit ohjata erilaisia laitteita keskitetysti ajoneuvon sisältä käsin.

S0322 Comfort access
Helppo pääsy

S0323 Soft-Close-Automatic doors
Soft-Close-Automatic -ovissa on mekanismi, joka sulkee ovet pehmeästi vähällä voimalla.

S0358 Climate comfort windscreen
Tuulilasi, joka on suunniteltu takaamaan miellyttävän sisäilman

S03AG Reversing camera
Peruutuskamera

S03DE Omission of specific design scopes
Ei sisällä tiettyjä muotoiluominaisuuksia

S03DS BMW Display Key
BMW Display Key kuuluu ajoneuvon varustukseen.

S0403 Glass roof, electrical
Varustettu sähkötoimisen lasikaton ansiosta, joka tuo sisään luonnonvaloa ja luo ulkoilmatunnelmaa

S0428 Warning triangle and first aid kit
Sisältää varoituskolmion ja ensiapupakkauksen hätätilanteita varten

S0456 Comfort seat with memory
Comfort-istuin muistilla

S0465 Through-loading system
Helpottaa pitkien esineiden kuljettamista

S04HA Seat heating, front and rear
Lämmitettävät etu- ja takapenkit

S04K2 Fine wood Fineline high gl. / trim alum.
Sisustuksessa on käytetty hienopuuta, kiiltävää Fineline-pintaa ja alumiinikoristeita.

S04NE Blow-by heater
Blow-by-lämmitin moottorin hyötysuhteen parantamiseksi

S04T7 Massage function f.driver & fr.passenger
Nauti kuljettajan ja etumatkustajan istuimissa olevasta hierontatoiminnosta, joka lisää mukavuutta pitkillä matkoilla.

S04UR Ambient interior light
Sisätilojen tunnelmavalaistus tyylikkään matkustamon ilmapiirin luomiseksi

S0502 Headlight cleaning system
Varustettu ajovalojen puhdistusjärjestelmällä, joka varmistaa näkyvyyden likaisissa olosuhteissa

S0548 Kilometre speedo
Kilometrimittari asennettu

S05A1 LED fog lights
LED-sumuvalot parantavat näkyvyyttä sumuisissa olosuhteissa.

S05AC High-beam assistant
Auttaa kaukovalojen kytkemisessä

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

S05AT Driving Assistant Plus

Driving Assistant Plus

S05AZ BMW Laserlicht

BMW Laserlicht tarkoittaa BMW:n kehittämän edistyksellistä laserajovaloteknologiaa.

S05DL Surround View

Ympäristönäkymä

S05DP Park Assist

Pysäköintiapu

S0609 Navigation system Professional

Varustettu Navigation System Professional -navigointijärjestelmällä, joka tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen navigointiapua

S0610 Head-up display

Head-up-näyttö, joka näyttää tärkeät tiedot kuljettajan näkökentässä

S0650 CD drive

Tässä ajoneuvossa on CD-soitin musiikki- tai äänilevyjen toistamista varten.

S0676 HiFi speaker system

Nauti korkealaatuisesta äänestä autoon asennetun HiFi-kaiutinjärjestelmän ansiosta.

S06AC Intelligent Emergency Call

Tämä ajoneuvo on varustettu älykkäällä hätäpuhelutoiminnolla, joka lisää turvallisuutta hätätilanteissa.

S06AE Teleservices

Palveluun sisältyy etäpalveluita, jotka mahdollistavat etäpalvelut ja -tuen.

S06AG eDrive Services

Sisältää sähköisen voimansiirron toimintaan liittyvät palvelut.

S06AK Connected Drive Services

Connected Drive -palvelut saumattomaan integrointiin digitaalisten laitteiden kanssa

S06AM Real-Time Traffic Information

Tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja

S06AN Concierge Services

Tarjoaa yksilöllistä asiakaspalvelua

S06NW Telephony with wireless charging

Puhelin, jossa on langaton latausominaisuus

S06U8 BMW Gesture Control

BMW:n eleohjauksen avulla voit hallita auton toimintoja käsiliikkeillä, mikä parantaa ajokokemusta intuitiivisen ohjauksen ansiosta.

S06WB Multifunctional instrument display

Näyttö, joka tarjoaa erilaisia toimintoja ja tietoja ajoneuvossa

S06WD WLAN Hotspot

WLAN-yhteyspiste liikkumiseen

S07R7 Innovation package

Kattava innovaatiopaketti, joka tuo lisää tekniikkaa ja ominaisuuksia

S07XP Navigation package Connected Drive

Mukana Connected Drive -navigointipaketti

S0801 German version

Saksan markkinoille valmistettu ajoneuvo

S0851 Language version German

Kieliasetukset ovat saksankieliset

S0879 On-board literature, German

Mukana on saksankielinen käyttöohje

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Öljynvaihtoväli on 24 kuukautta / 30 000 km

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

S08R9 Refrigerant R1234yf

Ajoneuvon jäähdytysjärjestelmässä käytetään kylmäainetta R1234yf.

S08TF Active pedestrian protection

Jalankulkijoiden turvallisuutta on parannettu integroimalla aktiivinen jalankulkijoiden suojaus.

S09BD Business package

Sisältää yrityskäyttöön tarkoitettuja ominaisuuksia

S0C26 magellan-grau metallic

Ajoneuvo on saatavana tyylikkäänä metallivärisenä, jonka nimi on magellan-grau.

SA090 90 Ah AGM battery

Tässä ajoneuvossa on 90 Ah:n AGM-akku, joka takaa luotettavan virransyötön.

SNARI Leather nappa extended/cognac

Ylellinen, laajennettu konjakinvärinen nahkasisustus

Aikajana

Löytyi 36 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

2.2017 Tuntematon maa

Valmistettu

Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.

3.2017 Tuntematon maa

Ensimmäinen rekisteröinti

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

11.2017 Saksa

Arviointi havaittu

Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on käynyt kuntoarvioinnissa tässä maassa (tai osavaltiossa). Katso lisätietoja kohdasta “Vahingot”.

6.2020 Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2020 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

6.2020 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **22.06.2020** Päättyen: **30.11.2020**

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

6.2020 Suomi

Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

12.2020 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **01.12.2020** Päättyen: **09.12.2020**

12.2020 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **10.12.2020** Päättyen: **09.06.2023**

3.2022 Tuntematon maa

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2023 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

6.2023 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **09.06.2023** Päättyen: **27.06.2023**

6.2023 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **09.06.2023** Päättyen: **09.06.2023**

6.2023 Suomi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

6.2023 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **22.06.2023** Päättyen: **26.07.2024**

6.2023 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **22.06.2023** Päättyen: **22.06.2023**

6.2023 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

10.2023 Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

1.2024 Suomi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

2.2024 Tuntematon maa

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2024 Suomi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

7.2024 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

7.2024 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **26.07.2024** Päättyen: **06.08.2024**

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

7.2024 Suomi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

carVerticalin näkemys: Usein myynnissä

Tämä ajoneuvo on ollut usein myynnissä. Sen historian tarkistaminen voi auttaa ymmärtämään, miksi.

7.2024 Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

8.2024 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

8.2024 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **06.08.2024** Päättyen: **26.11.2024**

11.2024 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

11.2024 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **26.11.2024** Päättyen: **02.12.2024**

11.2024 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **26.11.2024** Päättyen: **26.11.2024**

11.2024 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **27.11.2024** Päättyen: **27.11.2024**

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

12.2024 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

12.2024 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

12.2024 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **03.12.2024** Päättyen: **03.12.2024**

4.2025 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

5.2025 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

+44

Tietolähteet
Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

- [ ] ## Hanki ammattilaisen arvio

  Autolla on ollut ongelmia aiemmin – vauriotietoja, takaisinkutsuja tai katsastushuomautuksia. Mekaanikko voi varmistaa, että kaikki on korjattu asianmukaisesti ja että auto on nyt hyvässä kunnossa.

  - [ ] Tee kattava tarkastus keskittyen ohjaus-, jousitus- ja jarrujärjestelmiin.
  - [ ] Pyydä kirjallinen kustannusarvio kaikista korjauksista, jotka tarvitaan auton saattamiseksi ajokuntoon.

- [ ] ## Tee käyttöiän puolivälin kuntotarkastus

  Kohtalainen kuluminen tarkoittaa, että keskeiset osat ovat vanhenemassa ja saattavat pian vaatia vaihtoa. Selvitä, mikä on lähestymässä käyttöikänsä loppua.

  - [ ] Pyydä mekaanikkoa tarkastamaan ikääntyvät osat, kuten laturi, vesipumppu ja jousitus.
  - [ ] Tarkista, onko jakohihnan tai -ketjun vaihto ajankohtainen iän eikä pelkän kilometrimäärän perusteella.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

- [ ] ## Pyydä ammattilaisen tarkistus

  Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

  - [ ] Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä
  - [ ] Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka
  - [ ] Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

- [ ] ## Pyydä huoltotiedot

  Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

  - [ ] Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.
  - [ ] Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto
  - [ ] Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

- [ ] ## Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

  Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Toimi näin:

  - [ ] Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan
  - [ ] Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)
  - [ ] Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

- [ ] ## Tee kunnon koeajo

  Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

  - [ ] Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä
  - [ ] Kuuntele outoja ääniä tai tärinää
  - [ ] Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b

Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

- [ ] Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)
- [ ] Vertaa hintapyyntöjä
- [ ] Katso auton kunto ja varusteet
- [ ] Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 439a734f-6856-4388-b756-cf4b8bd6af1b