

## BMW M3 3' E90

WBSVA91020E039030

2007

Bensiini

Manuaalinen

Sedan

Hopea

Luotu 22.10.2026

Skannaa nähdäksesi koko raportin



## carVertical-arvosana®

Beta

## Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on voimakasta kulumaa runsaasta käytöstä.

Tämä on **keskimääräinen** pistemäärä verrattuna muihin **19-vuotiaisiin BMW M3 3' E90** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto ja historia ovat tyypillisiä useimmille muille tämän mallin pisteytetyille autoille.

## Mittarilukema

Huomio

Pitkä ajanjakso ilman muutosta matkamittarilukemassa.

## Päästöt

Huomio

Korkea CO<sub>2</sub>-päästöluokitus: 295 g/km.

## Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

## Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

## Vahingot

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista.

## Varkaus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.



+44

## Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

## Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



## Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

## Tarkistimme nämä:



## Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina



## Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona



## Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona



## Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä



## Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona



## Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

# Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu



### Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:



### Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.



### Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa:**

Slovenia Slovakia Unkari Italia Romania Tšekki Ruotsi Kanada

# Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.




### Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 117 433 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 195 833 km
- Löydettiin 14 matkamittarilukematietuetta



### carVerticalin näkemys

Vaikuttaa siltä, että tätä ajoneuvoa ei ole käytetty vähään aikaan. Siihen voi olla hyvä syy, mutta on silti hyödyllistä tutustua tosiasioihin. Onko se vaurioitunut? Onko siinä ollut kallis ongelma (moottori-/vaihteistovika tms.)? Onko matkamittaria käännetty taaksepäin?



Ajotottumukset

Katso, kuinka intensiivisesti tätä autoa on käytetty ajan mittaan. Kevyempi käyttö tarkoittaa yleensä vähemmän kulumista, kun taas raskas käyttö voi johtaa avainosien nopeampaan kulumiseen.

**Vähäinen ajomäärä** < 500 km/kuukausi 7% analysoidusta ajanjaksosta  
Ajettu vähemmän kuin tyypillisesti. Vähäinen käyttö voi joskus johtaa käyttämättömien osien vanhenemiseen.

**Normaali ajomäärä** 500 - 1 500 km/kuukausi 15% analysoidusta ajanjaksosta  
Tyypillinen ajomäärä. Usein tarkoittaa tasaista käyttöä ja tasapainoista kulumista.

**Rungas ajomäärä** > 1 500 km/kuukausi 22% analysoidusta ajanjaksosta  
Ajettu huomattavasti enemmän kuin tyypillisesti. Usein tarkoittaa, että osat joutuvat kovemmalle rasitukselle ja voivat tarvita vaihtoa.

**Ei ajoa** 57% analysoidusta ajanjaksosta  
Pitkä käyttötauko. Autot, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, voivat tarvita ylimääräisiä tarkastuksia (akku, jarrut, renkaat).

Matkamittarilukemat

|         |           |
|---------|-----------|
| 7.2007  | 19 km     |
| 10.2008 | 1 117 km  |
| 4.2009  | 1 182 km  |
| 10.2009 | 5 761 km  |
| 9.2010  | 25 599 km |
| 8.2011  | 48 291 km |
| 5.2013  | 85 758 km |

Matkamittarilukemat

|         |            |
|---------|------------|
| 8.2013  | 89 406 km  |
| 12.2013 | 96 924 km  |
| 3.2014  | 99 673 km  |
| 5.2014  | 102 080 km |
| 1.2015  | 107 712 km |
| 4.2016  | 116 024 km |
| 7.2026  | 117 433 km |

| Ajotottumukset    |                               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 7.2007 - 10.2008  | <div></div> Vähäinen ajomäärä | 72 km/kuukausi    |
| 10.2008 - 4.2009  | <div></div> Ei ajoa           | /kuukausi         |
| 4.2009 - 10.2009  | <div></div> Normaali ajomäärä | 751 km/kuukausi   |
| 10.2009 - 12.2013 | <div></div> Runsas ajomäärä   | 1 797 km/kuukausi |
| 12.2013 - 4.2016  | <div></div> Normaali ajomäärä | 673 km/kuukausi   |
| 4.2016 - 7.2026   | <div></div> Ei ajoa           | /kuukausi         |

## Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

Ongelmia ei löytynyt

Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

### Rekisteröintirajoitukset

- Onko siihen panttioikeus?

Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.
- Onko se takavarikoitu?

Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.
- Omistusoikeudet rajoitettu?

Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

### Oikeudelliset

- Tuotu

Tietue löytyi

6.2014

Tämä ajoneuvo on tuotu toisesta maasta. Voi olla, että se on myyty vaurioiden vuoksi, sillä voi olla poikkeavia ominaisuuksia tai historiaa, jota ei ole dokumentoitu paikallisesti. Tarkistamalla sen tiedot alkuperämaassa voit saada paremman kuvan tilanteesta.

Viety kohteeseen 

Ruotsi
- ✓=

○=

Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt

7.2026

Ruotsi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti

Voimassa 9.2027 asti
- Onko ajoneuvo romutettu?

Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

## Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

Ongelmia ei löytynyt

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista

## Vahinkoja ei löytynyt

Ajoittaisia epätarkkuuksia voi esiintyä erityisesti vanhempia ajoneuvoja tarkistettaessa. Luvattomat korjaamot saattavat piilottaa ajoneuvon vikoja tai vahinkoja lain vastaisesti, jolloin niiden olemassaolosta ei jää tietoa. Joskus jopa ajoneuvon VIN-laatta on voitu vaihtaa. Meillä on useita tapoja havaita jopa tällaiset rikokset, mutta tätä ei voida täysin taata.



## Päästöt

Analysoimme, kuinka paljon CO<sub>2</sub>-päästöjä tämä automalli tyypillisesti tuottaa ja mitä veroja tai maksuja siihen saattaa liittyä.



### carVerticalin näkemys

Tämän ajoneuvon päästöt ovat korkeat. Se voi tarkoittaa korkeampia päästöveroja. Tarkista paikalliset säädökset yllätysten välttämiseksi.

## CO<sub>2</sub>-päästöt



## Tekniset tiedot

Ajoneuvon tekninen ja mekaaninen perusrakenne.



### Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoi sinulle.

## Ajoneuvon tekniset tiedot



### Yleiskatsaus

|           |                      |                  |
|-----------|----------------------|------------------|
| Merkki    | Malli                | Polttoainetyyppi |
| BMW       | M3                   | Bensiini         |
| Sukupuoli | Variantti            | Valmistusvuosi   |
| E90       | 3' E90               | 2007             |
| Kategoria | Mallin markkina-alue |                  |
| M1        | ECE                  |                  |



## Suorituskyky & tehokkuus

|                                     |                                      |                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Voimansiirron tyyppi<br>Manuaalinen | Vetotyyppi<br>Takaveto               | Moottorin iskutilavuus<br>4 l |
| Teho<br>309 kW (414 hv / 420 PS)    | Sylinterien määrä<br>8               | CO2-päästöt<br>295 g/km       |
| Moottorikoodi<br>S65B4000           | Voimalinjan tyyppi<br>Polttomoottori |                               |



## Kori & mitat

|                      |                                  |                        |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Korityyppi<br>Sedan  | Ohjauspyörän puoli<br>Vasemmalla | Väri<br>Hopea          |
| Ovien määrä<br>4     | Leveys<br>1 817 mm               | Akseliväli<br>2 761 mm |
| Omapaino<br>1 745 kg | Kokonaispaino<br>2 150 kg        |                        |

## Varusteet

Asennetut ominaisuudet, varusteet ja teknologia.

Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.

**Yhteenveto**

Varmista, että ajoneuvon varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoo sinulle.

## Varusteluettelo

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

S01CB

CO2 equipment

CO2-laitteisto on asennettu päästöjen seurantaa ja hallintaa varten ympäristön kestävyuden varmistamiseksi.

S01CD

Brake Energy Regeneration

Hyödyntää jarrutusenergiaa energian talteenottoon

S0223

Adaptive suspension

Jousitusjärjestelmä, joka sopeutuu ajo-olosuhteisiin ja tienpintaan

S02MD

M Drive

M Drive -ominaisuus parantaa suorituskykyä.

S02MT

BMW LA wheel, M double spoke 220

Varustettu BMW LA -vanteilla, M-mallin kaksipuolainen 220-vanteiden muotoilu.

S0302

Alarm system

Hälytysjärjestelmä lisää turvallisuutta

S0313

Fold-in outside mirror

Sisään taittavat ulkopeilit

S0358

Climate comfort windscreen

Tuulilasi, joka on suunniteltu takaamaan miellyttävän sisäilman

S0415

Sun-blind, rear

Ajoneuvossa on takasäleikkö

S0418

Luggage compartment package

Parannettu matkatavaroiden säilytysjärjestelmä

**S0423 Floor mats velours**

✦ Mukana veluuriset lattiamatot

**S0431 Interior mirror with automatic-dip**

✦ Sisäpeili kääntyy automaattisesti alas vähentääkseen takana ajavien ajovalojen häikäisyä

**S0465 Through-loading system**

✦ Helpottaa pitkien esineiden kuljettamista

**S0493 Storage compartment package**

✦ Mukana toimitetaan säilytyslokeropaketti, joka tarjoaa käteviä säilytysratkaisuja.

**S04AE Armrest front, retractable**

✦ Mukana sisäänvedettävä etukäsinoja

**S0502 Headlight cleaning system**

✦ Varustettu ajovalojen puhdistusjärjestelmällä, joka varmistaa näkyvyyden likaisissa olosuhteissa

**S0521 Rain sensor**

✦ Autossa on sadeanturi, joka säättää pyyhkimien nopeutta automaattisesti sateen voimakkuuden mukaan.

**S0524 Adaptive Headlights**

✦ Ajokeliin sopeutuvat ajovalot

**S0540 Cruise control**

✦ Varustettu vakionopeudensäätimellä, joka pitää ajonopeuden vakiona ajon aikana

**S0563 Lights package**

✦ Valopaketti

**S05DC Rear-seat headrests, folding**

✦ Tämän ansiosta takapenkkien niskatuet voidaan taittaa alas, jolloin säilytystilaa saadaan lisää

**S0609 Navigation system Professional**

✦ Varustettu Navigation System Professional -navigointijärjestelmällä, joka tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen navigointiapua

**S0616 BMW Online**

✦ BMW Online on BMW:n tarjoama verkkopalvelu, joka tarjoaa erilaisia ajoneuvoihin liittyviä palveluita ja tietoja.

**S0633 Business mobile phone preparation with Bluetooth interface**

✦ Tämän avulla voit yhdistää matkapuhelimesi autoon Bluetoothin kautta handsfree-puheluita ja äänentoistoa varten

**S06AA BMW Teleservices**

✦ BMW Teleservices -palvelut sisältyvät hintaan

**S0428 Warning triangle and first aid kit**

✦ Sisältää varoituskolmion ja ensiapupakkauksen hätätilanteita varten

**S0459 Seat adjustment, electric, with memory**

✦ Sähköinen istuimen säätö muistitoiminnolla yksilöllisten istuma-asentojen säilyttämistä varten

**S0490 Backrest width adjustment for driver and front passenger**

✦ Kuljettajan ja etumatkustajan selkänojan leveys on säädettävissä

**S0494 Seat heating driver/passenger**

✦ Tarjoaa istuinlämmityksen sekä kuljettajan että matkustajan mukavuuden takaamiseksi

**S04MX Int. trim strips, alum. Shadow long. gr.**

✦ Alumiiniset sisätilojen koristelistat, joissa on pitkä varjoeffekti.

**S0508 Park Distance Control (PDC)**

✦ Pysäköintitutka (PDC) on saatavana helpottamaan pysäköintiliikkeitä.

**S0522 Xenon light**

✦ Varustettu ksenonvaloilla, jotka parantavat näkyvyyttä yöajossa

**S0534 Automatic air conditioning**

✦ Säättää ilmastointiasetukset automaattisesti

**S0548 Kilometre speedo**

✦ Kilometrimittari asennettu

**S05AC High-beam assistant**

✦ Auttaa kaukovalojen kytkemisessä

**S0601 TV function**

✦ Sisältää TV-toiminnon viihdettä varten matkan varrella

**S0612 BMW Assist**

✦ BMW Assist on BMW:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa etäapua hätätilanteissa tai muissa tilanteissa.

**S0620 Voice control**

✦ Ohjaa ajoneuvoa äänikomennoilla

**S0672 CD changer for 6 CDs**

✦ Tässä autossa on CD-vaihtaja, johon mahtuu enintään 6 CD-levyä.

**S06FL USB/audio interface**

✦ USB/ääniliitäntä

|                                                                                                                                 |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S0752</b> Individual audio system                                                                                            | <b>S0760</b> High gloss shadow line                                                               |
| ✦✦ Mukana on korkealaatuinen äänijärjestelmä, joka on suunniteltu tarjoamaan yksilöllistä äänenlaatua.                          | ✦✦ Kiiltävä varjoviiva                                                                            |
| <b>S0775</b> Headlining anthracite                                                                                              | <b>S07ME</b> M Drivers Package                                                                    |
| ✦✦ Pääväri: antrasiitti                                                                                                         | ✦✦ Parantaa ajokokemusta suorituskykyä arvostaville kuljettajille räätälöidyillä ominaisuuksilla. |
| <b>S07SP</b> Navi Professional/m.-ph.prep. Bluetooth                                                                            | <b>S0801</b> German version                                                                       |
| ✦✦ Navigointijärjestelmä ammattikäyttöön soveltuvilla ominaisuuksilla ja matkapuhelimen liitännämahdollisuus Bluetoothin kautta | ✦✦ Saksan markkinoille valmistettu ajoneuvo                                                       |
| <b>S0851</b> Language version German                                                                                            | <b>S0879</b> On-board literature, German                                                          |
| ✦✦ Kieliasetukset ovat saksankieliset                                                                                           | ✦✦ Mukana on saksankielinen käyttöohje                                                            |
| <b>S0903</b> Fotofahrzeug                                                                                                       | <b>S0964</b> Navi DVD to be requested at shipping                                                 |
| ✦✦ Kuvassa oleva ajoneuvo                                                                                                       | ✦✦ Navigointi-DVD on tilattava ajoneuvon toimitushetkellä                                         |
| <b>S0991</b> Control, preseries                                                                                                 | <b>S0A29</b> silverstone 2 metallic                                                               |
| ✦✦ Valvonta tuotantoa edeltävissä testeissä                                                                                     | ✦✦ Silverstone 2 -metalliväri                                                                     |
| <b>SA080</b> 80 Ah AGM battery                                                                                                  | <b>SNDH1</b> Leather "Novillo"extended/palladium-silb                                             |
| ✦✦ Asennettu 80 ampeeritunnin AGM-akku                                                                                          | ✦✦ Novillo-malliset, laajennetut nahkaistuimet, väri palladium-hopea                              |

## Aikajana

Löytyi 16 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>7.2007  Tuntematon maa</li></ul> <b>Valmistettu</b> <p>Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.</p>                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>2.2009  Tuntematon maa</li></ul> <b>Ensimmäinen rekisteröinti</b> <p>Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.</p>       |
| <ul style="list-style-type: none"><li>6.2014  Ruotsi</li></ul> <b>Tuotu maahan</b> <p>Tämä ajoneuvo on merkitty maahantuoduksi. Merkintä osoittaa, että ajoneuvo on saapunut uuteen maahan ulkomailta.</p>                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>6.2014  Ruotsi</li></ul> <b>Omistusoikeus vaihtui</b> <p>Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>6.2014  Ruotsi</li></ul> <b>Rekisteröity</b> <p>Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.</p>                            |

1.2015 Ruotsi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

4.2015 Ruotsi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

8.2015 Ruotsi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

9.2015 Ruotsi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

10.2015 Ruotsi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

3.2016 Ruotsi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

4.2016 Ruotsi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

3.2026 Ruotsi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

7.2026 Ruotsi

### Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

9.2026 Ruotsi

### Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

10.2026 Ruotsi

### Poistettu rekisteristä

Tälle ajoneuvolle on kirjattu rekisteristä poisto. Syynä voi olla omistajanvaihdos, asiakirjojen päivitys tai jokin muu vastaava hallinnollinen toimenpide.



### carVerticalin näkemys: Poistettu rekisteristä

Tämä ajoneuvo on poistettu rekisteristä jossain vaiheessa. Syynä voi olla vaurio, pitkäaikainen varastointi tai muu tekijä. Ajoneuvon historian tarkempi tutkiminen on suositeltavaa.



+44

## Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

# Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

- ☐ **Tarkista rakenteellinen eheys**  
Voimakas kuluminen tarkoittaa, että autoa on käytetty kovalla rasituksella. Varmista, että runko ja kriittiset järjestelmät ovat edelleen turvallisia – ja selvitä, mitä omistaminen todella maksaa.

☐ Tarkasta alusta, jousituksen kiinnityspisteet ja tarkista merkittävien nestevuotojen varalta.☐ Pyydä 12 kuukauden huoltoennuste kokonaisomistuskustannusten ymmärtämiseksi.
- ☐ **Tarkista pitkäaikaisen käyttämättömyyden aiheuttamat ongelmat**  
Pitkään käyttämättömänä seisooneisiin autoihin voi syntyä piileviä ongelmia akussa, jarruissa, tiivisteissä, elektroniikassa ja kumiosissa. Säilytyksestä aiheutuvat vauriot eivät näy rekisteritiedoissa.

☐ Testaa akku – pitkäaikainen säilytys tyhjentää tai vaurioittaa sitä.☐ Tarkasta, onko jarrut jumittuneet tai renkaisiin tullut tasaisia kohtia pitkäaikaisen pysäköinnin seurauksena.☐ Tarkista moottorilta jyrssiävaurioiden varalta (pureskellut johdot ovat yleisiä ulkosäilytyksessä).
- ☐ **Varo tuontiautojen jälleenmyyntikikkoja**  
Joitakin autoja tuodaan maahan juuri siksi, että ne on ulkomailla ostettu vaurioituneina tai romuautoina halvalla ja myydään sitten paikallisesti kalliimmalla. Tarkista huolellisesti mahdolliset piilokorjaukset.

☐ Tee perusteellinen tarkastus keskittyen merkittäviin korjauksiin, joita on saatettu tehdä ennen tuontia.☐ Varmista, että VIN on sama kaikissa tuonti- ja tulliasiakirjoissa.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

- ☐ **Pyydä ammattilaisen tarkistus**  
Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

☐ Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä☐ Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka☐ Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista
- ☐ **Pyydä huoltotiedot**  
Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehditu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

☐ Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.☐ Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto☐ Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot
- ☐ **Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat**  
Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **117 433 km**. Toimi näin:

☐ Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan☐ Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)☐ Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista
- ☐ **Tee kunnan koeajo**  
Kunnan koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

☐ Aja eri tieolosuhteissa: moottoritieillä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä☐ Kuuntele outoja ääniä tai tärinää☐ Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen



## Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

- ☐ Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)
- ☐ Vertaa hintapyyntöjä
- ☐ Katso auton kunto ja varusteet
- ☐ Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa