

BMW 650 6' E63 LCI

WBAEA51060CV56226

2009

Bensiini

Automaattinen

Coupé

Harmaa

Luotu 29.09.2026

Skannaa nähdäksesi koko raportin



carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on voimakasta kulumaa runsaasta käytöstä.

Tämä on **keskimääräinen** pistemäärä verrattuna muihin **17-vuotiaisiin BMW 650 6' E63 LCI** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto ja historia ovat tyypillisiä useimmille muille tämän mallin pisteytetyille autoille.

Mittarilukema

Huomio

Pitkä ajanjakso ilman muutosta matkamittarilukemassa.

Päästöt

Huomio

Korkea CO₂-päästöluokitus: 175 g/km.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

Vahingot

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista.

Varkaus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:



Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina



Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona



Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona



Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä



Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona



Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu



Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:



Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.



Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa:**

Suomi Romania Slovakia Unkari Slovenia Italia Tšekki Kanada

Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.




Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 182 092 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 190 929 km
- Löydettiin 19 matkamittarilukematietuetta



carVerticalin näkemys

Vaikuttaa siltä, että tätä ajoneuvoa ei ole käytetty vähään aikaan. Siihen voi olla hyvä syy, mutta on silti hyödyllistä tutustua tosiasioihin. Onko se vaurioitunut? Onko siinä ollut kallis ongelma (moottori-/vaihteistovika tms.)? Onko matkamittaria käännetty taaksepäin?



Ajotottumukset

Katso, kuinka intensiivisesti tätä autoa on käytetty ajan mittaan. Kevyempi käyttö tarkoittaa yleensä vähemmän kulumista, kun taas raskas käyttö voi johtaa avainosien nopeampaan kulumiseen.

Vähäinen ajomäärä < 430 km/kuukausi 28% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu vähemmän kuin tyypillisesti. Vähäinen käyttö voi joskus johtaa käyttämättömien osien vanhenemiseen.

Normaali ajomäärä 430 - 1 500 km/kuukausi 43% analysoidusta ajanjaksosta

Tyypillinen ajomäärä. Usein tarkoittaa tasaista käyttöä ja tasapainoista kulumista.

Runsas ajomäärä > 1 500 km/kuukausi 17% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu huomattavasti enemmän kuin tyypillisesti. Usein tarkoittaa, että osat joutuvat kovemmalle rasitukselle ja voivat tarvita vaihtoa.

Ei ajoa 12% analysoidusta ajanjaksosta

Pitkä käyttötauko. Autot, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, voivat tarvita ylimääräisiä tarkastuksia (akku, jarrut, renkaat).

Matkamittarilukemat	
5.2009	15 km
10.2009	13 612 km
5.2012	66 869 km
7.2012	71 249 km
9.2013	89 833 km
2.2015	107 749 km
6.2016	130 401 km
10.2017	148 130 km
10.2017	151 090 km
4.2019	164 475 km

Matkamittarilukemat	
6.2019	166 139 km
9.2019	166 897 km
5.2021	167 310 km
6.2022	171 347 km
6.2023	172 335 km
6.2024	175 168 km
6.2025	179 834 km
3.2026	181 982 km
8.2026	182 092 km

Ajetottumukset		
5.2009 - 5.2012	<div></div> Runsas ajomäärä	1 830 km/kuukausi
5.2012 - 9.2019	<div></div> Normaali ajomäärä	1 108 km/kuukausi
9.2019 - 5.2021	<div></div> Ei ajoa	/kuukausi
5.2021 - 3.2026	<div></div> Vähäinen ajomäärä	249 km/kuukausi
3.2026 - 8.2026	<div></div> Ei ajoa	/kuukausi

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

✓

Ongelmia ei löytynyt

Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

- 📁

Onko siihen panttioikeus?

Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.
- 📁

Onko se takavarikoitu?

Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.
- 🔑

Omistusoikeudet rajoitettu?

Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

Oikeudelliset

✓

Vakuutettu?

⚠ Ei vakuutettu

9.2026

+ Suomi



Rekisterit osoittavat, että autoa ei ollut vakuutettu tarkastuksen aikana.

Läpäisi katsastuksen? **Läpäissyt** 8.2026 **+** Suomi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti



Onko ajoneuvo romutettu?

Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?



Ongelmia ei löytynyt

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista




Vahinkoja ei löytynyt

Ajoittaisia epätarkkuuksia voi esiintyä erityisesti vanhempia ajoneuvoja tarkistettaessa. Luvattomat korjaamot saattavat piilottaa ajoneuvon vikoja tai vahinkoja lain vastaisesti, jolloin niiden olemassaolosta ei jää tietoa. Joskus jopa ajoneuvon VIN-laatta on voitu vaihtaa. Meillä on useita tapoja havaita jopa tällaiset rikokset, mutta tätä ei voida täysin taata.

Markkinahinta

Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.



2026

Myyntihinnat

3.2026	32 900 €
--------	----------

Markkinahintaa koskevat havainnot



Myyntiaika

Vastaavat ajoneuvot myydään tuoreiden markkinatietojen perusteella yleensä 25 päivässä

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo voi muuttua markkinamuutosten, kunnan, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Päästöt

Analysoidimme, kuinka paljon CO₂-päästöjä tämä automalli tyypillisesti tuottaa ja mitä veroja tai maksuja siihen saattaa liittyä.



carVerticalin näkemys

Tämän ajoneuvon päästöt ovat korkeat. Se voi tarkoittaa korkeampia päästöveroja. Tarkista paikalliset säädökset yllätysten välttämiseksi.

CO₂-päästöt

175 g/km Luokka: E

0 g/km

225 g/km ≤

Tekniset tiedot

Ajoneuvon tekninen ja mekaaninen perusrakenne.



Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoi sinulle.

Ajoneuvon tekniset tiedot



Yleiskatsaus

Merkki	Malli	Polttoainetyyppi
BMW	650	Bensiini
Sukupolvi	Variantti	Valmistusvuosi
E63	6' E63 LCI	2009
Mallin markkina-alue	Valmistajan merkintä	
ECE	650i	



Suorituskyky & tehokkuus

Voimansiirron tyyppi	Vetotyyppi	Moottorin iskutilavuus
Automaattinen	Takaveto	4,8 l
Teho	Sylinterien määrä	Vaihteiden määrä
270 kW (362 hv / 367 PS)	8	6
Vääntömomentti	CO2-päästöt	Päästöstandardi
490 Nm	175 g/km	Euro 4
Moottorikoodi	Moottorin kuvaus	Voimalinjan tyyppi
N62B48O1	i	Polttomoottori



Kori & mitat

Korityyppi	Ohjauspyörän puoli	Väri
Coupé	Vasemmalla	Harmaa
Istuimien määrä	Ovien määrä	Pituus
4	2	4 820 mm
Leveys	Akseliväli	
1 855 mm	2 780 mm	

Varusteet

Asennetut ominaisuudet, varusteet ja teknologia.
Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.

Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoo sinulle.

Varusteluettelo

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

<div>S01CA</div> <div>Selection of COP-relevant vehicles</div> <div>✦✦ COP-kriteerien mukainen ajoneuvovalinta tehty</div>	<div>S01CB</div> <div>CO2 equipment</div> <div>✦✦ CO2-laitteisto on asennettu päästöjen seurantaa ja hallintaa varten ympäristön kestävyysden varmistamiseksi.</div>
<div>S0230</div> <div>Extra package, EU-speciifc</div> <div>✦✦ Mukana lisäpaketti EU-vaatimusten mukaisille malleille</div>	<div>S02NS</div> <div>BMW LA wheel double spoke 288</div> <div>✦✦ Mukana BMW LA -vanteet, kaksipuolaiset 288, jotka antavat autolle urheilullisen ilmeen ja saattavat parantaa ajettavuutta.</div>
<div>S02PA</div> <div>Locking wheel bolt</div> <div>✦✦ Pyöränpulttien kiinnittäminen</div>	<div>S02TB</div> <div>Sport automatic gearbox</div> <div>✦✦ Urheiluautomaattivaihteisto</div>
<div>S0302</div> <div>Alarm system</div> <div>✦✦ Hälytysjärjestelmä lisää turvallisuutta</div>	<div>S0403</div> <div>Glass roof, electrical</div> <div>✦✦ Varustettu sähkötoimisen lasikaton ansiosta, joka tuo sisään luonnonvaloa ja luo ulkoilmatunnelmaa</div>
<div>S0414</div> <div>Parcel net, passenger side</div> <div>✦✦ Ajoneuvon matkustajan puolella sijaitseva verkko, jota käytetään pakettien tai pienten esineiden säilyttämiseen, jotta ne eivät pääse liikkumaan matkan aikana.</div>	<div>S0423</div> <div>Floor mats velours</div> <div>✦✦ Mukana veluuriset lattiamatot</div>
<div>S0428</div> <div>Warning triangle and first aid kit</div> <div>✦✦ Sisältää varoituskolmion ja ensiapupakkauksen hätätilanteita varten</div>	<div>S0430</div> <div>Interior/outside mirror with auto dip</div> <div>✦✦ Sisä- ja ulkopeilit kääntyvät automaattisesti alas häikäisyn vähentämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi</div>

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Sisäpeili kääntyy automaattisesti alas vähentääkseen takana ajavien ajovalojen häikäisyä

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Sähköinen istuimen säätö muistitoiminnolla yksilöllisten istuma-asentojen säilyttämistä varten

S0481 Sports seat

- ✦ Urheiluistuimet asennettu

S04BK Alum. interior strips ground lengthwise

- ✦ Alumiiniset sisäverhoilulistat, jotka kulkevat pituussuunnassa sisätilan poikki

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Pysäköintitutka (PDC) on saatavana helpottamaan pysäköintiä.

S0524 Adaptive Headlights

- ✦ Ajokeliin sopeutuvat ajovalot

S0544 Cruise control with brake function

- ✦ Vakionopeudensäädin, jossa jarrutoiminto on käytössä

S0563 Light package

- ✦ Kevyt paketti

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Varustettu Navigation System Professional -navigointijärjestelmällä, joka tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen navigointiapua

S0644 Preparation f mobile phone w Bluetooth

- ✦ Valmius matkapuhelimen yhdistämiseen Bluetoothin kautta, mikä helpottaa puhelimen yhdistämistä ja sen toimintojen käyttöä ajoneuvossa

S0677 HiFi system Professional DSP

- ✦ Huippuluokan äänijärjestelmä, jossa on edistysellinen digitaalinen signaalinkäsittelytekniikka takaamaan korkealaatuisen äänentoiston

S06FL USB/audio interface

- ✦ USB/ääniliitäntä

S0442 Drink holder

- ✦ Juomapidike

S0464 Ski bag

- ✦ Suksilaukku

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Tarjoaa istuinlämmityksen sekä kuljettajan että matkustajan mukavuuden takaamiseksi

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Varustettu ajovalojen puhdistusjärjestelmällä, joka varmistaa näkyvyyden likaisissa olosuhteissa

S0522 Xenon light

- ✦ Varustettu ksenonvaloilla, jotka parantavat näkyvyyttä yöajossa

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Säättää ilmastointiasetukset automaattisesti

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Kilometrimittari asennettu

S05AC High-beam assistant

- ✦ Auttaa kaukovalojen kytkemisessä

S0610 Head-up display

- ✦ Head-up-näyttö, joka näyttää tärkeitä tietoja kuljettajan näkökentässä

S0672 CD changer for 6 CDs

- ✦ Tässä autossa on CD-vaihtaja, johon mahtuu enintään 6 CD-levyä.

S0698 Area-Code 2 for DVD

- ✦ Alue-koodi 2:n DVD-toiminnot käytettävissä

S0704 M Sports suspension

- ✦ Siinä on M-urheilualustajärjestelmä, joka parantaa suorituskykyä ja ajettavuutta.

S0710 M leather steering wheel	S0760 High gloss shadow line
✦ M-nahkainen ohjauspyörä	✦ Kiiltävä varjoviiva
S0775 Headlining anthracite	S07MP Sports package
✦ Pääväri: antrasiitti	✦ Parantaa ajoneuvoa urheilupaketilla, joka tarjoaa parannetun suorituskyvyn ja tyylikkäitä ominaisuuksia.
S0850 Dummy-SALAPA	S0853 Language version, English
✦ leikkiraha	✦ Tämän ajoneuvon kieliversio on asetettu englanniksi käytännöllisyyden vuoksi.
S0863 Dealer List Europe	S0877 Omission of non-combined operation
✦ Mukana eurooppalainen jälleenmyyjäluettelo	✦ Yhdistämättömän toiminnon poisjättäminen
S0885 On-board literature, Swedish	S08S8 Country-specific navigation control
✦ Ruotsinkielinen kirjallisuus koneessa	✦ Kuhunkin maahan räätälöity navigointiohjausjärjestelmä
S08SA Navigation access request,country-spec.	S08SP Control unit COP
✦ Pyydä käyttöoikeutta maakohtaiseen navigointiin	✦ Ohjausyksikkö COP on osa ajoneuvon ohjausjärjestelmää.
SA090 90 Ah AGM battery	
✦ Tässä ajoneuvossa on 90 Ah:n AGM-akku, joka takaa luotettavan virransyötön.	

Aikajana

Löytyi 19 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

<div><div>5.2009</div><div> Tuntematon maa</div></div> <div>Valmistettu<p>Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.</p></div>
<div><div>6.2009</div><div> Ruotsi</div></div> <div>Ensimmäinen rekisteröinti<p>Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.</p></div>
<div><div>5.2021</div><div> Ruotsi</div></div> <div>Rekisteröity<p>Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.</p></div>

5.2021  Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2021  Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 01.06.2021

Päättyen: 01.06.2021

6.2021  Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

6.2021  Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 01.06.2021

Päättyen: 30.08.2021

6.2021  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2021  Ruotsi

Poistettu rekisteristä

Tälle ajoneuvolle on kirjattu rekisteristä poisto. Syynä voi olla omistajanvaihdos, asiakirjojen päivitys tai jokin muu vastaava hallinnollinen toimenpide.



carVerticalin näkemys: Poistettu rekisteristä

Tämä ajoneuvo on poistettu rekisteristä jossain vaiheessa. Syynä voi olla vaurio, pitkäaikainen varastointi tai muu tekijä. Ajoneuvon historian tarkempi tutkiminen on suositeltavaa.

9.2021  Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

9.2021  Suomi

Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.



carVerticalin näkemys: Rekisteröity eri maihin

Tämä ajoneuvo on rekisteröity yli kahdessa maassa. Eri tieolosuhteet ja huoltokäytännöt ovat voineet vaikuttaa sen kuntoon. Huoltohistorian tarkistaminen voi kertoa, onko siitä pidetty asianmukaisesti huolta.

9.2021  Ruotsi

Poistettu rekisteristä

Tälle ajoneuvolle on kirjattu rekisteristä poisto. Syynä voi olla omistajanvaihdos, asiakirjojen päivitys tai jokin muu vastaava hallinnollinen toimenpide.



carVerticalin näkemys: Poistettu rekisteristä

Tämä ajoneuvo on poistettu rekisteristä jossain vaiheessa. Syynä voi olla vaurio, pitkäaikainen varastointi tai muu tekijä. Ajoneuvon historian tarkempi tutkiminen on suositeltavaa.

6.2022  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2023  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2024  Suomi

Hylättiin katsastuksessa



Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyä turvallisuus- tai päästöttestejä.

6.2024  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2025  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

3.2026  Suomi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

8.2026  Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

☐

Tarkista rakenteellinen eheys

Voimakas kuluminen tarkoittaa, että autoa on käytetty kovalla rasituksella. Varmista, että runko ja kriittiset järjestelmät ovat edelleen turvallisia – ja selvitä, mitä omistaminen todella maksaa.

☐

Tarkasta alusta, jousituksen kiinnityspisteet ja tarkista merkittävien nestevuotojen varalta.

☐

Pyydä 12 kuukauden huoltoennuste kokonaisomistuskustannusten ymmärtämiseksi.

☐

Tarkista pitkäaikaisen käyttämättömyyden aiheuttamat ongelmat

Pitkään käyttämättömänä seisoineisiin autoihin voi syntyä piileviä ongelmia akussa, jarruissa, tiivisteissä, elektroniikassa ja kumiosissa. Säilytyksestä aiheutuvat vauriot eivät näy rekisteritiedoissa.

☐

Testaa akku – pitkäaikainen säilytys tyhjentää tai vaurioittaa sitä.

☐

Tarkasta, onko jarrut jumittuneet tai renkaisiin tullut tasaisia kohtia pitkäaikaisen pysäköinnin seurauksena.

☐

Tarkista moottoritila jyräjävaurioiden varalta (pureskellut johdot ovat yleisiä ulkosäilytyksessä).

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

☐

Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

☐

Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä

☐

Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka

☐

Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

☐

Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

☐

Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.

☐

Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto

☐

Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

☐

Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **182 092 km**. Toimi näin:

☐

Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan

☐

Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)

☐

Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

☐

Tee kunnon koeajo

Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

☐

Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä

☐

Kuuntele outoja ääniä tai tärinää

☐

Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen



Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:



Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)



Vertaa hintapyyntöjä



Katso auton kunto ja varusteet



Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa