CARVERTICAL

BMW M235 2' F22

WBA1J71070VX31159

2014 | Bensiini | Manuaalinen | Coupé | Punainen

Luotu 25.10.2026

Skannaa nähdäksesi koko raportin

carVertical-arvosana® Beta

77 /100

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on voimakasta kulumaa runsaasta käytöstä.

Tämä on **keskimääräistä alhaisempi** pistemäärä verrattuna muihin **12-vuotiaisiin BMW M235 2' F22** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvossa on enemmän kulumista tai ongelmia kuin useimmissa muissa tämän mallin pisteytetyissä autoissa.

Vahingot

Huomio

Löysimme 2 merkintää tälle ajoneuvolle.

Päästöt

Huomio

Korkea CO_2-päästöluokitus: 189 g/km.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema: 196 965 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

Varkaus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.

+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Valokuvat

Löysimme **23 kuvaa** tästä ajoneuvosta. Skannaa raportin QR-koodi nähdäksesi kaikki.

6.2023

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a



8.2023



Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:

Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina

Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona

Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona

Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä

Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona

Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

Varkaus

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu

Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:

Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.

Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa**:

Tšekki · Romania · Slovenia · Slovakia · Unkari · Italia · Kanada · Ruotsi

Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.

Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 196 965 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 144 521 km
- Löydettiin 33 matkamittarlukematietuetta

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a



Ajotottumukset

Katso, kuinka intensiivisesti tätä autoa on käytetty ajan mittaan. Kevyempi käyttö tarkoittaa yleensä vähemmän kulumista, kun taas raskas käyttö voi johtaa avainosien nopeampaan kulumiseen.

Vähäinen ajomäärä **< 600 km/kuukausi** 19% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu vähemmän kuin tyypillisesti. Vähäinen käyttö voi joskus johtaa käyttämättömien osien vanhenemiseen.

Normaali ajomäärä **600 - 1 800 km/kuukausi** 54% analysoidusta ajanjaksosta

Tyypillinen ajomäärä. Usein tarkoittaa tasaista käyttöä ja tasapainoista kulumista.

Runsas ajomäärä **> 1 800 km/kuukausi** 28% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu huomattavasti enemmän kuin tyypillisesti. Usein tarkoittaa, että osat joutuvat kovemmalle rasitukselle ja voivat tarvita vaihtoa.

Ei ajoa 0% analysoidusta ajanjaksosta

Pitkä käyttötauko. Autot, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, voivat tarvita ylimääräisiä tarkastuksia (akku, jarrut, renkaat).

Luokittelematon ajaminen

Tämä jakso jäi ilman luokitusta. Syynä voivat olla epäsäännölliset ajokilometrit, mahdollinen mittarilukeman manipulointi tai muut poikkeamat.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Matkamittarilukemat	
5.2014	**4 km**
6.2014	**3 627 km**
12.2014	**12 132 km**
1.2015	**12 427 km**
6.2015	**20 950 km**
12.2015	**30 843 km**
2.2016	**32 998 km**
5.2016	**37 710 km**
8.2016	**36 754 km**
10.2016	**40 788 km**
2.2017	**42 210 km**
5.2017	**45 875 km**
10.2017	**51 008 km**
1.2018	**52 409 km**
5.2018	**55 050 km**
4.2019	**63 614 km**
9.2019	**68 576 km**

Matkamittarilukemat	
12.2019	**71 751 km**
5.2021	**81 060 km**
9.2021	**83 019 km**
4.2022	**85 000 km**
6.2022	**88 235 km**
9.2022	**94 728 km**
6.2023	**97 978 km**
10.2023	**102 391 km**
3.2024	**117 930 km**
5.2024	**125 050 km**
12.2024	**137 564 km**
1.2025	**141 393 km**
5.2025	**153 197 km**
2.2026	**174 985 km**
6.2026	**187 586 km**
9.2026	**196 965 km**

Ajotottumukset		
5.2014 - 5.2016	**Normaali ajomäärä**	**1 548 km/kuukausi**
5.2016 - 8.2016	**Luokittelematon ajaminen**	
8.2016 - 10.2017	**Normaali ajomäärä**	**1 004 km/kuukausi**
10.2017 - 5.2018	**Vähäinen ajomäärä**	**572 km/kuukausi**
5.2018 - 5.2021	**Normaali ajomäärä**	**712 km/kuukausi**
5.2021 - 4.2022	**Vähäinen ajomäärä**	**353 km/kuukausi**
4.2022 - 9.2022	**Runsas ajomäärä**	**1 907 km/kuukausi**
9.2022 - 6.2023	**Vähäinen ajomäärä**	**357 km/kuukausi**
6.2023 - 10.2023	**Normaali ajomäärä**	**1 084 km/kuukausi**
10.2023 - 9.2026	**Runsas ajomäärä**	**2 662 km/kuukausi**

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

Ongelmia ei löytynyt
Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

Onko siihen panttioikeus?

Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.

Onko se takavarikoitu?

Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.

Omistusoikeudet rajoitettu?

Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

Oikeudelliset

Tuotu

Tietue löytyi 8.2020

Tämä ajoneuvo on tuotu toisesta maasta. Voi olla, että se on myyty vaurioiden vuoksi, sillä voi olla poikkeavia ominaisuuksia tai historiaa, jota ei ole dokumentoitu paikallisesti. Tarkistamalla sen tiedot alkuperämaassa voit saada paremman kuvan tilanteesta.

Viety kohteeseen Ruotsi

Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt 2.2026 Ruotsi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti

Onko ajoneuvo romutettu?

Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

Huomio
Löysimme 2 tietueita tästä ajoneuvosta

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

6.2016 Saksa

Ulkopuoli vahingoittunut

Arviointi

Tämä merkintä tarkoittaa, että ammattilainen on **tarkastanut tai huoltanut** ajoneuvon esimerkiksi korjauksen, diagnostiikan tai takuuhuollon yhteydessä. Se ei välttämättä tarkoita, että ajoneuvo olisi ollut onnettomuudessa.

Vahingoittuneet osat

Keula / Puskuri | Keulan oikea puoli / Puskuri | Korin ulkopuoliset osat | Ulkovalaistus

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

3 001 € – 3 500 €

7.2019 Saksa

Ulkopuoli vahingoittunut

Arviointi

Tämä merkintä tarkoittaa, että ammattilainen on **tarkastanut tai huoltanut** ajoneuvon esimerkiksi korjauksen, diagnostiikan tai takuuhuollon yhteydessä. Se ei välttämättä tarkoita, että ajoneuvo olisi ollut onnettomuudessa.

Vahingoittuneet osat

Keulan vasen puoli / Puskuri | Keula / Puskuri | Keulan oikea puoli / Puskuri | Korin ulkopuoliset osat

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

1 501 € – 2 000 €

Vastuuvapauslauseke: Useimmat vahinkomerkinnät liittyvät liikenneonnettomuuksiin, mutta eivät yksinomaan. Jotkin merkinnät voivat päätyä raporttiin eri syistä, kuten vahinkoarvioiden, huutokauppojen, ajoneuvojen tarkastusten, korjausten ja muiden vastaavien tapahtumien, toimien tai olosuhteiden vuoksi. Tällaiset merkinnät voivat osoittaa esimerkiksi, että ajoneuvo on tarkastettu ja arvioitu valtuutetussa huoltoliikkeessä tai että on suoritettu korjauksia, takuuhuoltoja, diagnostiikkaa, ajoneuvon tarkastusta tai muita vastaavia palveluja. Nämä ajoneuvon tarkastukset tai arvioinnit voidaan tehdä liikenneonnettomuudessa aiheutuneiden vahinkojen vuoksi, mutta myös muista syistä, kuten lakisääteisten vaatimusten ja/tai menettelyjen, valmistajan julkaisemien tietojen,

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

takuukorjausten tai muiden kuin takuukorjausten, huonosti tehtyjen korjausten korjaamisen tai liikenneonnettomuuksiin liittymättömien vahinkojen (esim. varkaus, mekaaniset vauriot jne.) vuoksi. On tärkeää huomata, että tällaiset merkinnät eivät välttämättä viittaa liikenneonnettomuuden seurauksiin – ne voivat liittyä myös ajoneuvon käyttöön, huoltoon tai toimintaan valmistajan tai kolmansien osapuolten asettamien vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti.

Vahinkosanasto

Arvio aiemmista korjauskustannuksista
Jos ajoneuvolle on raportoitu vaurio, tämä arvio perustuu korjaushintoihin maassa, missä vaurio on arvioitu, muunnettuna paikalliseen valuuttaasi.
Miksi se saattaa erota maasi korjaushinnoista:
Tuntipalkat ja osien hinnat vaihtelevat maittain.
Arvioi perustuu virallisiin huoltokeskushintoihin. Nämä ovat yleensä korkeammat kuin riippumattomien korjaamojen hinnat.

Markkinahinta

Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.

Markkinahinnan arvioinnin kriteerit:

Merkki: **BMW** | Malli: **M235** | Polttoainetyyppi: **Bensiini** | Voimansiirron tyyppi: **Manuaalinen** | Vuosi: **2014** | Markkinat: **Eurooppa**



Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Myyntihinnat	
4.2022	**26 000 €**
9.2022	**25 600 €**
6.2023	**24 700 €**
8.2023	**24 900 €**
9.2026	**19 500 €**

Markkinahintaa koskevat havainnot

Myyntiaika
Vastaavat ajoneuvot myydään tuoreiden markkinatietojen perusteella yleensä 54 päivässä

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo voi muuttua markkinamuutosten, kunnon, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Päästöt

Analysoimme, kuinka paljon CO_2-päästöjä tämä automalli tyypillisesti tuottaa ja mitä veroja tai maksuja siihen saattaa liittyä.

carVerticalin näkemys
Tämän ajoneuvon päästöt ovat korkeat. Se voi tarkoittaa korkeampia päästöveroja. Tarkista paikalliset säädökset yllätysten välttämiseksi.

CO_2-päästöt

Tekniset tiedot

Ajoneuvon tekninen ja mekaaninen perusrakenne.

Yhteenveto
Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoi sinulle.

Ajoneuvon tekniset tiedot

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Yleiskatsaus

Merkki **BMW**	Malli **M235**	Polttoainetyyppi **Bensiini**
Sukupolvi **F22**	Variantti **2' F22**	Valmistusvuosi **2014**
Kategoria **M1**	Mallin markkina-alue **ECE**	Valmistajan merkintä **M235i**
Mallin vuosihaitari **2014–2016**		

Suorituskyky & tehokkuus

Voimansiirron tyyppi **Manuaalinen**	Vetotyyppi **Takaveto**	Moottorin iskutilavuus **3 l**
Teho **240 kW (322 hv / 326 PS)**	Sylinterien määrä **6**	Vääntömomentti **450 Nm**
CO2-päästöt **189 g/km**	Päästöstandardi **Euro 6b**	Moottorikoodi **N55B30O0**
Moottorin kuvaus **i**	Voimalinjan tyyppi **Polttomoottori**	

Kori & mitat

Korityyppi **Coupé**	Ohjauspyörän puoli **Vasemmalla**	Väri **Punainen**
Istuimien määrä **4**	Ovien määrä **2**	Pituus **4 454 mm**
Leveys **1 774 mm**	Korkeus **1 408 mm**	Akseliväli **2 690 mm**
Omapaino **1 530 kg**	Kokonaispaino **1 965 kg**	

Varusteet

Asennetut ominaisuudet, varusteet ja teknologia.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.

Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoo sinulle.

Varusteluettelo

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

S01CA Selection of COP-relevant vehicles
COP-kriteerien mukainen ajoneuvovalinta tehty

S01CB CO2 equipment
CO2-laitteisto on asennettu päästöjen seurantaa ja hallintaa varten ympäristön kestävyyden varmistamiseksi.

S0230 Extra package, EU-speciifc
Mukana lisäpaketti EU-vaatimusten mukaisille malleille

S0249 Multifunction f steering wheel
Sisäänrakennettu monitoimiohjauspyörä

S02NH M Sport brake
Tehostettu M Sport -jarrujärjestelmä parantaa jarrutustehoa

S02PG BMW LA wheel, M double spoke 436
Tässä ajoneuvossa on BMW LA -vanteet, tarkemmin sanottuna M-mallin kaksipuolaiset vanteet, tyyppi 436.

S02VB Tyre pressure display
Rengaspaineen näyttöjärjestelmä auttaa seuraamaan rengaspaineita, jotta suorituskyky pysyy optimaalisena.

S02VL Variable sport steering
Säädettävä urheiluohjaus

S0302 Alarm system
Hälytysjärjestelmä lisää turvallisuutta

S03AG Reversing camera
Peruutuskamera

S03DZ Omission of additional lettering, outer
Ilman ulkoisia lisätekstiä, jotta ulkonäkö on siistimpi

S0403 Glass roof, electrical
Varustettu sähkötoimisen lasikaton ansiosta, joka tuo sisään luonnonvaloa ja luo ulkoilmatunnelmaa

S0420 Sun protection glazing
Lasitus auringonvalolta suojautumiseen

S0423 Floor mats velours
Mukana veluuriset lattiamatot

S0428 Warning triangle and first aid kit
Sisältää varoituskolmion ja ensiapupakkauksen hätätilanteita varten

S0431 Interior mirror with automatic-dip
Sisäpeili kääntyy automaattisesti alas vähentääkseen takana ajavien ajovalojen häikäisyä

S0481 Sports seat
Urheiluistuimet asennettu

S0488 Lumbar support, driver and passenger
Selkänoja kuljettajalle ja matkustajalle

S0493 Storage compartment package
Mukana toimitetaan säilytyslokeropaketti, joka tarjoaa käteviä säilytysratkaisuja.

S0494 Seat heating driver/passenger
Tarjoaa istuinlämmityksen sekä kuljettajan että matkustajan mukavuuden takaamiseksi

S04AD Interior trim strips, brushed aluminium
Harjattua alumiinia olevat sisätilojen koristelistat

S04AE Armrest front, retractable
Mukana sisäänvedettävä etukäsinoja

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

S04DL Accent strips, black, high-polish

Mustat, kiiltävästi kiillotetut koristenauhat

S04NE Blow-by heater

Blow-by-lämmitin moottorin hyötysuhteen parantamiseksi

S0502 Headlight cleaning system

Varustettu ajovalojen puhdistusjärjestelmällä, joka varmistaa näkyvyyden likaisissa olosuhteissa

S0508 Park Distance Control (PDC)

Pysäköintitutka (PDC) on saatavana helpottamaan pysäköintiliikkeitä.

S0521 Rain sensor

Autossa on sadeanturi, joka säätää pyyhkimien nopeutta automaattisesti sateen voimakkuuden mukaan.

S0522 Xenon light

Varustettu ksenonvaloilla, jotka parantavat näkyvyyttä yöajossa

S0534 Automatic air conditioning

Säätää ilmastointiasetukset automaattisesti

S0544 Cruise control with brake function

Vakionopeudensäädin, jossa jarrutoiminto on käytössä

S0548 Kilometre speedo

Kilometrimittari asennettu

S0563 Light package

Kevyt paketti

S0575 Additional 12V sockets

Lisäpistorasiat (12 V)

S05DA Passenger airbag deactivation

Matkustajan turvatyynyn kytkentätoiminto sisäänrakennettuna

S05DC Rear-seat headrests, folding

Tämän ansiosta takapenkkien niskatuet voidaan taittaa alas, jolloin säilytystilaa saadaan lisää

S0609 Navigation system Professional

Varustettu Navigation System Professional -navigointijärjestelmällä, joka tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen navigointiapua

S0674 Hi-Fi system Harman Kardon

Nauti autossa Harman Kardonin korkealaatuisesta Hi-Fi-järjestelmästä.

S0698 Area-Code 2 for DVD

Alue-koodi 2:n DVD-toiminnot käytettävissä

S06AC Intelligent Emergency Call

Tämä ajoneuvo on varustettu älykkäällä hätäpuhelutoiminnolla, joka lisää turvallisuutta hätätilanteissa.

S06AE Teleservices

Palveluun sisältyy etäpalveluita, jotka mahdollistavat etäpalvelut ja -tuen.

S06AK Connected Drive Services

Connected Drive -palvelut saumattomaan integrointiin digitaalisten laitteiden kanssa

S06AM Real-Time Traffic Information

Tarjoaa reaaliaikaisia liikennetietoja

S06AN Concierge Services

Tarjoaa yksilöllistä asiakaspalvelua

S06AP Remote Services

Mahdollistaa palvelujen käytön etäyhteyden kautta

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

Puhelinjärjestelmä, johon on integroitu älypuhelin

S06WA Instrument panel with extended scope

Kojelaudassa on laajennettu näyttöalue, joka mahdollistaa paremman tiedon esittämisen

S0704 M Sports suspension

Siinä on M-urheilualustajärjestelmä, joka parantaa suorituskykyä ja ajettavuutta.

S0710 M leather steering wheel

M-nahkainen ohjauspyörä

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

S0715 **M Aerodynamics package**

M-aerodynamiikkapaketti

S0760 **High gloss shadow line**

Kiiltävä varjoviiva

S0775 **Headlining anthracite**

Pääväri: antrasiitti

S07VB **Comfort package**

Sisältää ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan ajomukavuutta

S07XP **Navigation package Connected Drive**

Mukana Connected Drive -navigointipaketti

S0801 **National version Germany**

Tämä versio on räätälöity erityisesti Saksan markkinoille, ja se sisältää maakohtaisia ominaisuuksia.

S0851 **Language version German**

Kieliasetukset ovat saksankieliset

S0879 **On-board literature, German**

Mukana on saksankielinen käyttöohje

S08KA **Oil service interval 24 mths / 30,000 km**

Öljynvaihtoväli on 24 kuukautta / 30 000 km

S08TF **Active pedestrian protection**

Jalankulkijoiden turvallisuutta on parannettu integroimalla aktiivinen jalankulkijoiden suojaus.

S08V1 **Information plate**

Tietokilpi tärkeille tiedoille

S09AA **Outer skin protection**

Mukana toimitetaan ulkokuoren suojaus ajoneuvon ulkopinnan suojaamiseksi.

SA080 **80 Ah AGM battery**

Asennettu 80 ampeeritunnin AGM-akku

SPOLS **Cloth cushion**

Sisätiloissa on kangasverhoilu, joka takaa mukavan ajokokemuksen.

Aikajana

Löytyi 27 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

4.2014 **Tuntematon maa**

Valmistettu

Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.

4.2014 **Tuntematon maa**

Ensimmäinen rekisteröinti

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

6.2016 **Saksa**

Arviointi havaittu

Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on käynyt kuntoarvioinnissa tässä maassa (tai osavaltiossa). Katso lisätietoja kohdasta “Vahingot”.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

7.2019 Saksa

Arviointi havaittu

Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on käynyt kuntoarvioinnissa tässä maassa (tai osavaltiossa). Katso lisätietoja kohdasta “Vahingot”.

8.2020 Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

8.2020 Ruotsi

Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

8.2020 Ruotsi

Tuotu maahan

Tämä ajoneuvo on merkitty maahantuoduksi. Merkintä osoittaa, että ajoneuvo on saapunut uuteen maahan ulkomailta.

8.2020 Ruotsi

Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

9.2021 Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

4.2022 Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

4.2022 Ruotsi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

5.2022 Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

9.2022 Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

9.2022 Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

9.2022 Ruotsi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

carVerticalin näkemys: Usein myynnissä

Tämä ajoneuvo on ollut usein myynnissä. Sen historian tarkistaminen voi auttaa ymmärtämään, miksi.

10.2022 Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

6.2023 Ruotsi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

8.2023 Ruotsi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

10.2023 Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

10.2023 Ruotsi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

12.2024 Ruotsi

Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötestejä.

12.2024 Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

12.2024 Ruotsi

Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötestejä.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

12.2024 Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

1.2025 Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

2.2026 Ruotsi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

9.2026 Ruotsi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

+44

Tietolähteet
Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

- [ ] ## Tarkista rakenteellinen eheys

  Voimakas kuluminen tarkoittaa, että autoa on käytetty kovalla rasituksella. Varmista, että runko ja kriittiset järjestelmät ovat edelleen turvallisia – ja selvitä, mitä omistaminen todella maksaa.

  - [ ] Tarkasta alusta, jousituksen kiinnityspisteet ja tarkista merkittävien nestevuotojen varalta.
  - [ ] Pyydä 12 kuukauden huoltoennuste kokonaisomistuskustannusten ymmärtämiseksi.

- [ ] ## Varo tuontiautojen jälleenmyyntikikkoja

  Joitakin autoja tuodaan maahan juuri siksi, että ne on ulkomailla ostettu vaurioituneina tai romuautoina halvalla ja myydään sitten paikallisesti kalliimmalla. Tarkista huolellisesti mahdolliset piilokorjaukset.

  - [ ] Tee perusteellinen tarkastus keskittyen merkittäviin korjauksiin, joita on saatettu tehdä ennen tuontia.
  - [ ] Varmista, että VIN on sama kaikissa tuonti- ja tulliasiakirjoissa.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

- [ ] ## Pyydä ammattilaisen tarkistus

  Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

  - [ ] Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä
  - [ ] Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka
  - [ ] Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

- [ ] ## Pyydä huoltotiedot

  Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

  - [ ] Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.
  - [ ] Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto
  - [ ] Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

- [ ] ## Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

  Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **196 965 km**. Toimi näin:

  - [ ] Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan
  - [ ] Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)
  - [ ] Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

- [ ] ## Tee kunnon koeajo

  Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

  - [ ] Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä
  - [ ] Kuuntele outoja ääniä tai tärinää
  - [ ] Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a

Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

- [ ] Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)
- [ ] Vertaa hintapyyntöjä
- [ ] Katso auton kunto ja varusteet
- [ ] Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: 9c36a9c1-f2fb-4827-9495-d1af7a35d15a