

Mercedes-Benz E 400

WDD2073651F287869

2014

Bensiini

Automaattinen

Coupé

Ruskea

Luotu 26.10.2026

Skannaa nähdäksesi koko raportin



carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on vähäisiä ongelmia tai vikoja ja säännöllistä käyttöä vastaavaa keskinkertaista kulumaa.

Tämä on **keskimääräinen** pistemäärä verrattuna muihin **13-vuotiaisiin Mercedes-Benz E 400** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto ja historia ovat tyypillisiä useimmille muille tämän mallin pisteytetyille autoille.

Vahingot

Huomio

Löysimme 1 merkintää tälle ajoneuville.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema: 166 592 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:



Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina



Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona



Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona



Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä



Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona



Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu



Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:



Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.



Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **9 maassa:**

Suomi Unkari Slovakia Slovenia Italia Romania Tšekki Kanada Ruotsi


Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.



Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 166 592 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 157 886 km
- Löydettiin 10 matkamittarilukematietuetta



Ajotottumukset

Katso, kuinka intensiivisesti tätä autoa on käytetty ajan mittaan. Kevyempi käyttö tarkoittaa yleensä vähemmän kulumista, kun taas raskas käyttö voi johtaa avainosien nopeampaan kulumiseen.

- Vähäinen ajomäärä < 600 km/kuukausi** 48% analysoidusta ajanjaksosta
Ajettu vähemmän kuin tyypillisesti. Vähäinen käyttö voi joskus johtaa käyttämättömien osien vanhenemiseen.
- Normaali ajomäärä 600 - 2 400 km/kuukausi** 52% analysoidusta ajanjaksosta
Tyypillinen ajomäärä. Usein tarkoittaa tasaista käyttöä ja tasapainoista kulumista.
- Runsas ajomäärä > 2 400 km/kuukausi** 0% analysoidusta ajanjaksosta
Ajettu huomattavasti enemmän kuin tyypillisesti. Usein tarkoittaa, että osat joutuvat kovemmalle rasitukselle ja voivat tarvita vaihtoa.
- Ei ajoa** 0% analysoidusta ajanjaksosta
Pitkä käyttötauko. Autot, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, voivat tarvita ylimääräisiä tarkastuksia (akku, jarrut, renkaat).

Matkamittarilukemat

1.2014	12 km
4.2018	24 000 km
7.2018	27 388 km
7.2019	36 462 km
7.2020	51 828 km

Matkamittarilukemat

8.2021	78 073 km
1.2023	114 297 km
2.2024	140 480 km
10.2024	157 268 km
7.2026	166 592 km

Ajotottumukset

1.2014 - 4.2018	 Vähäinen ajomäärä	464 km/kuukausi
4.2018 - 10.2024	 Normaali ajomäärä	1 683 km/kuukausi
10.2024 - 7.2026	 Vähäinen ajomäärä	438 km/kuukausi

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.



Ongelmia ei löytynyt

Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset



Onko siihen panttioikeus?

Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.



Onko se takavarikoitu?

Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.



Omistusoikeudet rajoitettu?

Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

Oikeudelliset



Vakuutettu?

✓ Vakuutettu

10.2026

+ Suomi

Vakuutus voimassa 9.2026 – 12.2026



Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt

7.2026

+ Suomi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti



Onko ajoneuvo romutettu?

Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

Suosittelun huolto-ohjelma

Katso kaikki tiedot aiemmista ja tulevista huolloista digitaalisesta raportista.



Yhteenveto

- Viimeisin määräaikaishuolto oli 16 592 km sitten – tarkista, mitä huoltoa on mahdollisesti tarvittu.
- Tallennetun mittarilukeman perusteella seuraava suositeltu huolto on ajankohtainen 8 408 km mittarilukemassa

Seuraava suositeltu huolto 175 000 km mittarilukemassa

Mitä tulisi huoltaa:



Huoltoon aikaa noin 42 min

Moottorin öljynsuodatin (Uusi)

Keskuslukituksen/hälyttimen kauko-ohjaimen paristot (Uusi)

Jarrutehon testaus (Tee)

+19 huoltokohdetta

 Huoltoon aikaa noin 72 min

Automaattivaihteistoöljy (Tyhjennä/täytä)

Automaattivaihteiston öljysuodatin (Uusi)

Edellinen suositeltu huolto 150 000 km mittarilukemassa

Mitä olisi pitänyt huoltaa:

 Huoltoon aikaa noin 78 min

Moottorin öljynsuodatin (Uusi)

Ajopyörät (Vaihda keskenään)

Ohjaamon suodatin (jos asennettu) (Uusi)

Keskuslukituksen/hälyttimen kauko-ohjaimen paristot (Uusi)

Jarrutehon testaus (Tee)

+50 huoltokohdetta

 Huoltoon aikaa noin 18 min

Ilmansuodatinkotelo/-putket/-letkut (Tarkista/puhdista)

Ilmansuodatin (Uusi)

 Huoltoon aikaa noin 12 min

Kattoluukun ohjainkiskot (Puhdista/voitele)

 Huoltoon aikaa noin 60 min

Sytytystulpat (Uusi)

 Huoltoon aikaa noin 6 min

Vetokoukku (Tarkista/tiedota)

Vetokoukku (Voitele)

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?



Huomio

Löysimme 1 tietueen tästä ajoneuvosta



Arviointi

Tämä merkintä tarkoittaa, että ammattilainen on **tarkastanut tai huoltanut** ajoneuvon esimerkiksi korjauksen, diagnostiikan tai takuuhuollon yhteydessä. Se ei välttämättä tarkoita, että ajoneuvo olisi ollut onnettomuudessa.

Vahingoittuneet osat

Vaurio raportoitu, osia ei ole yksilöity

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

3 001 € – 3 500 €

Korjauskustannusten luokitus

Erittäin matala 5% ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Vastuuvapauslauseke: Useimmat vahinkomerkinnot liittyvät liikenneonnettomuuksiin, mutta eivät yksinomaan. Jotkin merkinnät voivat päätyä raporttiin eri syistä, kuten vahinkoarvioiden, huutokauppojen, ajoneuvojen tarkastusten, korjausten ja muiden vastaavien tapahtumien, toimien tai olosuhteiden vuoksi. Tällaiset merkinnät voivat osoittaa esimerkiksi, että ajoneuvo on tarkastettu ja arvioitu valtuutetussa huoltoliikkeessä tai että on suoritettu korjauksia, takuuhuoltoja, diagnostiikkaa, ajoneuvon tarkastusta tai muita vastaavia palveluja. Nämä ajoneuvon tarkastukset tai arvioinnit voidaan tehdä liikenneonnettomuudessa aiheutuneiden vahinkojen vuoksi, mutta myös muista syistä, kuten lakisääteisten vaatimusten ja/tai menettelyjen, valmistajan julkaisemien tietojen, takuukorjausten tai muiden kuin takuukorjausten, huonosti tehtyjen korjausten korjaamisen tai liikenneonnettomuuksiin liittymättömien vahinkojen (esim. varkaus, mekaaniset vauriot jne.) vuoksi. On tärkeää huomata, että tällaiset merkinnät eivät välttämättä viittaa liikenneonnettomuuden seurauksiin – ne voivat liittyä myös ajoneuvon käyttöön, huoltoon tai toimintaan valmistajan tai kolmansien osapuolten asettamien vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti.

Vahinkosanasto

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

Jos ajoneuvolle on raportoitu vaurio, tämä arvio perustuu korjaushintoihin maassa, missä vaurio on arvioitu, muunnettuna paikalliseen valuuttaasi.

Miksi se saattaa erota maasi korjaushinnoista:

Tuntipalkat ja osien hinnat vaihtelevat maittäin.

Arvio perustuu virallisiin huoltokeskushintoihin. Nämä ovat yleensä korkeammat kuin riippumattomien korjaamojen hinnat.

Korjauskustannusten luokitus

Se auttaa ymmärtämään aiempien vaurioiden vakavuutta vertaamalla korjauskustannuksia ajoneuvon arvoon. Kun korjauskustannukset ovat lähellä ajoneuvon arvoa tai ylittävät sen, auto on voitu lunastaa.

Erittäin matala <10 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Matala 10–24 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Kohtalainen 25–49 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Korkea 50–74 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Erittäin korkea >75 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Markkinahinta

Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.

Korkein hinta

28 807 €

Keskimääräinen hinta

19 990 €

Matalin hinta

11 200 €

Markkinahinnan arvioinnin kriteerit:

Merkki: Mercedes-Benz


Malli: E 400

Polttoainetyyppi: Benssiini

Voimansiirron tyyppi: Automaattinen

Vuosi: 2014

Markkinat: Eurooppa



●●● Markkinahinta ■■■ Markkinahinnan vaihteluväli

Vuosi	Markkinahinta	↘ Alhaisin markkina-arvo	↗ Korkein markkina-arvo
● 2023	25 000 €	17 500 €	33 500 €
● 2024	22 204 €	14 500 €	31 365 €
● 2025	21 499 €	12 200 €	30 040 €

Vuosi	Markkinahinta	↘ Alhaisin markkina-arvo	↗ Korkein markkina-arvo
● 2026	19 990 €	11 200 €	28 807 €
● 2027	15 358 €	8 605 €	22 132 €
● 2028	11 801 €	6 612 €	17 006 €
● 2029	9 065 €	5 079 €	13 064 €
● 2030	6 966 €	3 903 €	10 038 €
● 2031	5 353 €	2 999 €	7 713 €
● 2032	4 113 €	2 304 €	5 927 €
● 2033	3 159 €	1 770 €	4 552 €

Markkinahintaa koskevat havainnot



Hintaennuste

Tämän ajoneuvon markkinahinnan odotetaan laskevan -84 % seuraavien 7 vuoden aikana.



Myyntiaika

Vastaavat ajoneuvot myydään tuoreiden markkinatietojen perusteella yleensä 9 päivässä

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo voi muuttua markkinamuutosten, kunnon, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Tekniset tiedot

Ajoneuvon tekninen ja mekaaninen perusrakenne.



Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoi sinulle.

Ajoneuvon tekniset tiedot



Yleiskatsaus

Merkki	Malli	Polttoainetyyppi
Mercedes-Benz	E 400	Bensiini
Sukupolvi	Valmistusvuosi	Valmistajan merkintä
207/212	2014	E 400



Suorituskyky & tehokkuus

Voimansiirron tyyppi	Moottorin iskutilavuus	Teho
Automaattinen	3 l	245 kW (329 hv / 333 PS)
Sylinterien määrä	Vaihteiden määrä	Vääntömomentti
6	7	480 Nm
Päästöstandardi	Moottorikoodi	Voimansiirron nimi
Euro 6b	M276	7G-TRONIC PLUS
Voimalinjan tyyppi		
Polttomoottori		



Kori & mitat

Korityyppi	Ohjauspyörän puoli	Väri
Coupé	Vasemmalla	Ruskea
Istuimien määrä	Pyöräkoko	
4	18 in	

Varusteet

Asennetut ominaisuudet, varusteet ja teknologia.
Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.

Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoo sinulle.

Varusteluettelo

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

054 YoM X3/2

✦ mallivuosi X3/2

108 Control code for Sales

✦ Myynnissä käytettävä erityiskoodi

1U2 SC-technical further development of engine/EVO

✦ Moottorin tekninen kehitys

202B Operating instructions and maintenance booklet-German

✦ Käyttö- ja huolto-ohjeet saksaksi

211 EPS steering (electric steering)

✦ sähköinen ohjaustehostin

22P Lane package

✦ Kaistapaketti

234 Blind Spot Monitoring

✦ Kuolleen kulman valvonta

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

✦ Sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin, jossa on muistitoiminto

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Liikkuva palvelu, jossa on korjaus- ja vika-apu

260B Airbag sign - German/English

✦ Turvatyynymerkki saksaksi ja englanniksi

291 Airbag for driver and front passenger, pelvis airbag

✦ Turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦ Mittariston kieli saksaksi

401 Climatised front seats

✦ Etuistuimet, joissa on ilmastointitoiminto

06A Oil offset quantity +600 ml oil

✦ Lisää 600 ml öljyä määrän tasoittamiseksi

182 Converter with deviating characteristic

✦ Erityinen muunnin, joka toimii eri tavalla kuin tavalliset muuntimet

1U3 Vehicle waxing

✦ Ajoneuvon vahaus

210A Leather

✦ Nahkaistuimet

215A Leather - Beige

✦ Beige nahkasisustus

22R Light-alloy wheel 5-double-spoke design 18" "mixed tires"

✦ 18-tuumaiset kevytmetallivanteet, joissa on 5 kaksoispuolainen muotoilu ja sekoitetut renkaat.

235 Active Parking Assist

✦ Aktiivinen pysäköintiavustinjärjestelmä

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Automaattisesti himmentyvä taustapeili ja sivupeilit

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

✦ Törmäysvaroitussysteemi aktiivisella jarrutuksella

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Kuljettajan istuimen, ohjauspylvään ja peilien muistipaketti

296U MANUFAKTUR aragonite silver - Metallic finish

✦ Valmistajan suunnittelema metallihopea maalipinta Aragonite-värillä.

35A VGS D4-0, D3-sample

✦ VGS D4-0 -lähetyksen ja D3-näyte

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦ Automaattinen panoraama-aurinkokatto

427 7-speed automatic transmission

✦ 7-vaihteinen automaattivaihteisto

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Rengaspaineen valvontajärjestelmä

509 Navigation box

✦ Navigointijärjestelmä

557L Austria

✦ Alkuperämaa: ITÄVALTA

580 Air-conditioning system

✦ Ilmastointijärjestelmä varustettu

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

✦ LED-ajovalot, joissa on staattinen toiminto oikeanpuoleista liikennettä varten

6P5 Control code for Sales

✦ Myyntitarkoituksiin käytettävä valvontakoodi

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Euro 6 -tekniikan mukainen pakojärjestelmä

A20 Automatic engine start/stop function

✦ Moottori käynnistyy ja sammuu automaattisesti

A24 Joint flange, 4-arm 120

✦ Liitoslaippa, jossa on 4-vartinen 120-rakenne

A65 FE converter 13.5 mm

✦ FE-muuntimen koko 13,5 mm

A98 Retrofitting of transmission software

✦ siirto-ohjelmiston jälkiasennus

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Kylmäainekompressorin magneettikytkimellä

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted

✦ Ohjauspyörä, jossa on vaihepainikkeet/-vaihteet, maalattu

476 Autom. Lane recognition

✦ Automaattinen kaistatunnistus

523 Audio 20 CD

✦ Audio 20 CD-soitin

55U Headliner, beige fabric

✦ Beige kangasverhoilu

5XXL Europe

✦ Euro-luokan ajoneuvo

645 M+S winter tyres, set of 4

✦ 4 M+S-talvirenkaan sarja parantaa pitoa talviolosuhteissa.

804 YoM X3/1

✦ Tuotantovuosi X3/1

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Euro 6 -teknologiaa koskeva COC-asiakirja ilman ajoneuvon rekisteröintitodistusta

A21 Shift By Wire

✦ Shift by wire -tekniikka

A59 FE converter hsg. 13.5

✦ Etupään muuntimen kotelo, halkaisija 13,5 tuumaa

A89 Friction-reduced

✦ Vähentää kitkaa ja parantaa suorituskykyä ja polttoainetehokkuutta.

B03 Direct starting / ECO start/stop function

✦ Suorakäynnistys ja eco start/stop-toiminto

F207 Model series 207

✦ Osa mallisarjaa 207

<div>FC</div> <div>Coupe</div> <div>✦✦ Ajoneuvon tyyppi: coupe</div>	<div>G904</div> <div>Transmission code version 04</div> <div>✦✦ Lähetyškoodin versio 04</div>
<div>GA</div> <div>Automatic transmission</div> <div>✦✦ Varustettu automaattivaihteistolla</div>	<div>H79</div> <div>Dark aluminium trim with structured surface finish</div> <div>✦✦ Elegantti tumma alumiinirimoitus, jossa on kuvioitu pintakäsittely modernin ulkonäön takaamiseksi.</div>
<div>HA</div> <div>Rear axle</div> <div>✦✦ Taka-akselin kokoonpano</div>	<div>J5A</div> <div>DSM: Update Star1 DAS4</div> <div>✦✦ Star1 DAS4 -järjestelmän päivittäminen DSM:llä</div>
<div>J81</div> <div>Plant control code</div> <div>✦✦ Valmistajan antama laitoksen valvontakoodi</div>	<div>JVH</div> <div>Plant control code</div> <div>✦✦ Tehdaskohtainen laitoksen valvontakoodi</div>
<div>K11</div> <div>Adaptive brake light, flashing</div> <div>✦✦ Mukautuva jarruvalo, jossa on vilkkuva toiminto</div>	<div>K13</div> <div>Control code for service interval 25000 km</div> <div>✦✦ Huoltovälin valvontakoodi 25000 KM</div>
<div>L</div> <div>Left-hand drive</div> <div>✦✦ Vasemmanpuoleisen ohjauksen kokoonpano</div>	<div>M002</div> <div>Engines with turbocharger with charge air cooling</div> <div>✦✦ Moottorit on varustettu turboahtimella ja latausilman jäähdytyksellä suorituskyvyn parantamiseksi.</div>
<div>M014</div> <div>Engine uprated</div> <div>✦✦ Moottorin päivitetyt tekniset tiedot</div>	<div>M276</div> <div>V6 spark-ignition engine M276</div> <div>✦✦ V6-kipinäsytytysmoottori malli M276</div>
<div>M30</div> <div>Displacement 3.0 liter</div> <div>✦✦ Moottorin tilavuus on 3,0 litraa.</div>	<div>NA1</div> <div>Plant control code</div> <div>✦✦ Toinen tehtaan valvontakoodi eri tehtaalle</div>
<div>P64</div> <div>Front memory package</div> <div>✦✦ Etumuistipaketti sisältyy</div>	<div>U01</div> <div>Rear seat belt status indicator</div> <div>✦✦ Takaturvavöiden tilan merkkivalo</div>
<div>U09</div> <div>Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)</div> <div>✦✦ Kojelauta ja vyötärölinja on päällystetty kohokuvioidulla nahkamaisella materiaalilla.</div>	<div>U60</div> <div>Pedestrian protection - Active hood</div> <div>✦✦ Aktiivinen konepeltijärjestelmä jalankulkijoiden suojaamiseksi</div>
<div>V58</div> <div>Speed + Load Index 95H XL</div> <div>✦✦ Ajoneuvo on varustettu renkailla, joiden suurin nopeus- ja kuormitusindeksi on 95H XL, mikä tarkoittaa, että se pystyy käsittelemään suurempia nopeuksia ja raskaampia kuormia kuin tavalliset renkaat.</div>	<div>VL</div> <div>Left front axle half</div> <div>✦✦ Vasen etuakselikokoonpano</div>
<div>VR</div> <div>Right front axle half</div> <div>✦✦ Oikean etuakselin kokoonpano</div>	

Aikajana

Löytyi 7 tietuetta

•	1.2014	 Tuntematon maa
Valmistettu		
Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.		
•	4.2018	 Saksa
Arviointi havaittu 		
Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on käynyt kuntoarvioinnissa tässä maassa (tai osavaltiossa). Katso lisätietoja kohdasta "Vahingot".		
•	7.2026	 Suomi
Katsastettu		
Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.		
•	9.2026	 Suomi
Vakuutettu		
Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.		
•	9.2026	 Suomi
Vakuutettu		
Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.		
Alkaen: 14.09.2026 Päättyen: 14.12.2026		
•	9.2026	 Suomi
Omistusoikeus vaihtui		
Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.		
•	9.2026	 Suomi
Rekisteröity		
Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.		



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

☐

Tee käyttöiän puolivälin kuntotarkastus

Kohtalainen kuluminen tarkoittaa, että keskeiset osat ovat vanhenemassa ja saattavat pian vaatia vaihtoa. Selvitä, mikä on lähestymässä käyttöikänsä loppua.

☐

Pyydä mekaanikkoa tarkastamaan ikääntyvät osat, kuten laturi, vesipumppu ja jousitus.

☐

Tarkista, onko jakohihnan tai -ketjun vaihto ajankohtainen iän eikä pelkän kilometrimäärän perusteella.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

☐

Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

☐

Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä

☐

Pyydä mekaanikkoa tarkastamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka

☐

Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

☐

Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

☐

Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.

☐

Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto

☐

Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

☐

Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **166 592 km**. Toimi näin:

☐

Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan

☐

Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)

☐

Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

☐

Tee kunnon koeajo

Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

☐

Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä

☐

Kuuntele utoja ääniä tai tärinää

☐

Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen

☐

Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

☐

Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)

☐

Vertaa hintapyyntöjä

☐

Katso auton kunto ja varusteet

☐

Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa