CARVERTICAL

MINI Cooper Convertible

WMWZP31050TY45246

2010 | Bensiini | Manuaalinen | Avoauto | Musta

Luotu 30.10.2026

Skannaa nähdäksesi koko raportin

78
/100

carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?
Tässä ajoneuvossa on voimakasta kulumaa runsaasta käytöstä.

Tämä on **keskimääräinen** pistemäärä verrattuna muihin**17-vuotiasiin MINI Cooper Convertible** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto ja historia ovat tyypillisiä useimmille muille tämän mallin pisteytetyille autoille.

Vahingot

Huomio

Löysimme 1 merkintää tälle ajoneuvolle.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema: 210 228 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

+44

Tietolähteet
Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Ongelmia ei löytynyt
Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:

Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona

Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona

Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä

Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona

Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu

Ongelmia ei löytynyt
Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:

Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.

Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **9 maassa**:

Suomi · Unkari · Slovenia · Romania · Slovakia · Italia · Tšekki · Kanada · Ruotsi


Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.

Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 210 228 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 161 942 km
- Löydettiin 15 matkamittarlukematietuetta

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51



Ajotottumukset

Katso, kuinka intensiivisesti tätä autoa on käytetty ajan mittaan. Kevyempi käyttö tarkoittaa yleensä vähemmän kulumista, kun taas raskas käyttö voi johtaa avainosien nopeampaan kulumiseen.

Vähäinen ajomäärä **< 600 km/kuukausi** 11% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu vähemmän kuin tyypillisesti. Vähäinen käyttö voi joskus johtaa käyttämättömien osien vanhenemiseen.

Normaali ajomäärä **600 - 1 900 km/kuukausi** 85% analysoidusta ajanjaksosta

Tyypillinen ajomäärä. Usein tarkoittaa tasaista käyttöä ja tasapainoista kulumista.

Runsas ajomäärä **> 1 900 km/kuukausi** 4% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu huomattavasti enemmän kuin tyypillisesti. Usein tarkoittaa, että osat joutuvat kovemmalle rasitukselle ja voivat tarvita vaihtoa.

Ei ajoa 0% analysoidusta ajanjaksosta

Pitkä käyttötauko. Autot, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, voivat tarvita ylimääräisiä tarkastuksia (akku, jarrut, renkaat).

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

Matkamittarilukemat	
3.2010	**13 km**
4.2012	**32 634 km**
9.2012	**39 281 km**
4.2014	**58 962 km**
3.2015	**59 304 km**
9.2016	**92 561 km**
11.2016	**94 909 km**
9.2017	**107 912 km**

Matkamittarilukemat	
11.2017	**110 579 km**
8.2018	**110 822 km**
9.2018	**124 664 km**
10.2018	**125 343 km**
4.2019	**131 536 km**
6.2019	**134 368 km**
6.2026	**210 228 km**

Ajotottumukset		
3.2010 - 4.2014	**Normaali ajomäärä**	**1 208 km/kuukausi**
4.2014 - 3.2015	**Vähäinen ajomäärä**	**31 km/kuukausi**
3.2015 - 9.2017	**Normaali ajomäärä**	**1 594 km/kuukausi**
9.2017 - 8.2018	**Vähäinen ajomäärä**	**261 km/kuukausi**
8.2018 - 4.2019	**Runsas ajomäärä**	**2 557 km/kuukausi**
4.2019 - 6.2026	**Normaali ajomäärä**	**902 km/kuukausi**

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

Ongelmia ei löytynyt
Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

Onko siihen panttioikeus?

Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.

Onko se takavarikoitu?

Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.

Omistusoikeudet rajoitettu?

Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

Oikeudelliset

Vakuutettu? ⚠ Ei vakuutettu 10.2026 Suomi

Rekisterit osoittavat, että autoa ei ollut vakuutettu tarkastuksen aikana.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt 6.2026 Suomi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti

Onko ajoneuvo romutettu?

Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

Huomio

Löysimme 1 tietueen tästä ajoneuvosta

9.2018 Saksa



Ulkopuoli vahingoittunut

Arviointi

Tämä merkintä tarkoittaa, että ammattilainen on **tarkastanut tai huoltanut** ajoneuvon esimerkiksi korjauksen, diagnostiikan tai takuuhuollon yhteydessä. Se ei välttämättä tarkoita, että ajoneuvo olisi ollut onnettomuudessa.

Vahingoittuneet osat

Keulan oikea puoli / Puskuri | Oikea / Etuovi | Takaosan oikea puoli / Puskuri | Korin ulkopuoliset osat

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

501 € – 750 €

Korjauskustannusten luokitus

Erittäin matala 3% ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Vastuuvapauslauseke: Useimmat vahinkomerkinnät liittyvät liikenneonnettomuuksiin, mutta eivät yksinomaan. Jotkin merkinnät voivat päätyä raporttiin eri syistä, kuten vahinkoarvioiden, huutokauppojen, ajoneuvojen tarkastusten, korjausten ja muiden vastaavien tapahtumien, toimien tai olosuhteiden vuoksi. Tällaiset merkinnät voivat osoittaa esimerkiksi, että ajoneuvo on tarkastettu ja arvioitu valtuutetussa huoltoliikkeessä tai että on suoritettu korjauksia, takuuhuoltoja, diagnostiikkaa, ajoneuvon tarkastusta tai muita vastaavia palveluja. Nämä ajoneuvon tarkastukset tai arvioinnit voidaan tehdä liikenneonnettomuudessa aiheutuneiden vahinkojen vuoksi, mutta myös muista syistä, kuten lakisääteisten vaatimusten ja/tai menettelyjen, valmistajan julkaisemien tietojen, takuukorjausten tai muiden kuin takuukorjausten, huonosti tehtyjen korjausten korjaamisen tai liikenneonnettomuuksiin liittymättömien vahinkojen (esim. varkaus, mekaaniset vauriot jne.) vuoksi. On tärkeää huomata, että tällaiset merkinnät eivät välttämättä viittaa liikenneonnettomuuden seurauksiin – ne voivat liittyä myös ajoneuvon käyttöön, huoltoon tai toimintaan valmistajan tai kolmansien osapuolten asettamien vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti.

Vahinkosanasto

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

Arvio aiemmista korjauskustannuksista
Jos ajoneuvolle on raportoitu vaurio, tämä arvio perustuu korjaushintoihin maassa, missä vaurio on arvioitu, muunnettuna paikalliseen valuuttaasi.
Miksi se saattaa erota maasi korjaushinnoista:
Tuntipalkat ja osien hinnat vaihtelevat maittain.
Arvioi perustuu virallisiin huoltokeskushintoihin. Nämä ovat yleensä korkeammat kuin riippumattomien korjaamojen hinnat.

Korjauskustannusten luokitus
Se auttaa ymmärtämään aiempien vaurioiden vakavuutta vertaamalla korjauskustannuksia ajoneuvon arvoon. Kun korjauskustannukset ovat lähellä ajoneuvon arvoa tai ylittävät sen, auto on voitu lunastaa.

Erittäin matala	<10 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta
Matala	10–24 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta
Kohtalainen	25–49 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta
Korkea	50–74 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta
Erittäin korkea	>75 % ajoneuvon senhetkisestä arvosta

Markkinahinta

Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.



Korkein hinta **9 800 €**


Keskimääräinen hinta **6 000 €**

Matalin hinta **3 499 €**

Markkinahinnan arvioinnin kriteerit:

Merkki: **MINI** | Malli: **Cooper Convertible** | Polttoainetyyppi: **Bensiini** | Voimansiirron tyyppi: **Manuaalinen** | Vuosi: **2010** | Markkinat: **Eurooppa**

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51



Vuosi	Markkinahinta	↘ Alhaisin markkina-arvo	↗ Korkein markkina-arvo
2023	**8 750 €**	5 490 €	12 500 €
2024	**7 500 €**	4 750 €	10 599 €
2025	**6 990 €**	3 800 €	10 150 €
2026	**6 000 €**	3 499 €	9 800 €
2027	**5 400 €**	3 149 €	8 820 €
2028	**4 550 €**	2 653 €	7 432 €
2029	**3 890 €**	2 269 €	6 354 €
2030	**3 395 €**	1 980 €	5 545 €
2031	**2 950 €**	1 720 €	4 818 €
2032	**2 569 €**	1 498 €	4 196 €
2033	**2 237 €**	1 305 €	3 654 €

Markkinahintaa koskevat havainnot

Hintaennuste
Tämän ajoneuvon markkinahinnan odotetaan laskevan -63 % seuraavien 7 vuoden aikana.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

Myyntiaika
Vastaavat ajoneuvot myydään tuoreiden markkinatietojen perusteella yleensä 28 päivässä

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo voi muuttua markkinamuutosten, kunnon, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Tekniset tiedot

Ajoneuvon tekninen ja mekaaninen perusrakenne.

Yhteenveto
Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoi sinulle.

Ajoneuvon tekniset tiedot

Yleiskatsaus

Merkki **MINI**	Malli **Cooper Convertible**	Polttoainetyyppi **Bensiini**
Sukupolvi **R56/R57/R58/R59**	Valmistusvuosi **2010**	Valmistajan merkintä **Cooper S Convertible**

Suorituskyky & tehokkuus

Voimansiirron tyyppi **Manuaalinen**	Vetotyyppi **Etuveto**	Moottorin iskutilavuus **1,6 l**
Teho **135 kW (181 hv / 184 PS)**	Sylinterien määrä **4**	Vaihteiden määrä **6**
Vääntömomentti **240 Nm**	Moottorikoodi **N18B16A**	Moottorin kuvaus **1.6**
Voimalinjan tyyppi **Polttomoottori**		

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

Kori & mitat

Korityyppi **Avoauto**	Ohjauspyörän puoli **Vasemmalla**	Väri **Musta**
Istuimien määrä **4**	Ovien määrä **2**	Leveys **1 683 mm**
Korkeus **1 414 mm**	Akseliväli **2 467 mm**	

Varusteet

Ominaisuudet ja varusteet, jotka ajoneuvossa oli sen lähtiessä tehtaalta.
Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.

Yhteenveto
Varmista, että ajoneuvon varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoo sinulle.

Varusteluettelo

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

S01CA Selection of COP relevant vehicles
Säännösten mukaisia ajoneuvoja koskeva valinta

S01CB CO2 content
Tietoa hiilidioksidipäästöistä

S01CC Automatic Start/Stop function
Automaattinen käynnistys- ja pysäytystoiminto

S01CD Brake Energy Regeneration
Hyödyntää jarrutusenergiaa energian talteenottoon

S0210 Dynamic Stability Control (DSC)
Ajovakauden hallintajärjestelmä (DSC) kuuluu varustukseen.

S0226 Sport suspension settings
Urheilulliseen ajotyyliin optimoidut jousitusasetukset

S0230 EU-specific additional contents
Mukana on EU:n erityisvaatimuksia vastaavaa lisäsisältöä alueellisten vaatimusten ja standardien täyttämiseksi.

S0249 Multifunction for steering wheel
Monitoimiohjauspyörä, joka mahdollistaa kätevän hallinnan

S0255 Sport leather steering wheel
Urheilullinen nahkainen ohjauspyörä, joka tarjoaa paremman otteen ja hallittavuuden

S02PA Locking wheel bolts
Erityiset lukituspultit pyörien kiinnittämiseen

S02RE L-all. W. Web Spoke/runflat
Alumiinivanteet, joissa on verkkomainen puolakuvio ja jotka on varustettu runflat-renkailla, jotka lisäävät ajomukavuutta ja turvallisuutta tiellä.

S0314 Heated windscreen washer jets
Lämmitettävät tuulilasinpesusuuttimet helpottavat tuulilasin sulatusta ja puhdistusta

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

S0345 Chrome Line Interior

Chrome Line Interior -mallissa on kromikoristeita ajoneuvon sisätiloissa

S0346 Chrome Line Exterior

Lisää ajoneuvon ulkoasuun tyylikkäitä kromikoristeita, jotka luovat sulavan ja hienostuneen ilmeen.

S0387 Wind deflector

Tuulensuoja, joka vähentää tuulen aiheuttamaa melua ja ilmavirtauksia matkustamossa

S03AB Mirror caps in body colour

Peilinkotelot on maalattu samanvärisiksi kuin ajoneuvon kori

S0423 Floor mats in velour

Sisältää veluurimatot sisätilojen suojaamiseksi

S0428 Warning triangle

Ajoneuvossa säilytettävä kolmionmuotoinen varoitusmerkki

S0450 Height adjustment for front passenger seat

Mahdollistaa etumatkustajan istuimen korkeuden säätämisen

S0473 Front armrest

Keskimmäinen käsinoja edessä

S0481 Sport seats for driver and front passenger

Urheilulliset istuimet, jotka on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta ja tukea kuljettajalle ja etumatkustajalle

S0493 Storage compartment package

Mukana toimitetaan säilytyslokeropaketti, joka tarjoaa käteviä säilytysratkaisuja.

S0494 Seat heating for driver and front passenger

Kuljettajan ja etumatkustajan istuinlämmitys

S04AU Additional Decor Rings

Lisäkoristerenkaat, jotka parantavat ajoneuvon ulkonäköä.

S04BF Interior Surfaces Brushed Aluminiu

Sisätilojen pinnat on viimeistelty harjatulla alumiinilla, mikä luo matkustamoon modernin ja ylellisen tunnelman.

S04BU Colour Line Hot Chocolate

”Hot Chocolate” -väriteema ajoneuvon sisustukseen

S04UF Sport Button

Urheilupainike

S0507 Park Distance Control (PDC), rear

Ajoneuvon takaosaan asennettu pysäköintitutka helpottaa pysäköintiä

S0520 Fog lights

Varustettu sumuvaloilla

S0521 Rain sensor

Autossa on sadeanturi, joka säätää pyyhkimien nopeutta automaattisesti sateen voimakkuuden mukaan.

S0522 Xenon light

Varustettu ksenonvaloilla, jotka parantavat näkyvyyttä yöajossa

S0534 Automatic air conditioning

Säätää ilmastointiasetukset automaattisesti

S0548 Speedometer with kilometer reading

Nopeusmittari näyttää lukemat kilometreinä

S0550 On-board computer

Sisäinen tietokone

S0563 Lights package

Valopaketti

S05AA Rear fog light

Takasumuvalo

S05DD Car jack and wheel brace

Mukana on autonostin ja pyöränavain hätätilanteita varten.

S05DT Dynamic Traction Control (DTC)

Parannettu luistonestojärjestelmä, nimeltään Dynamic Traction Control (DTC)

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

S0674 HiFi loudspeaker system Harman Kardon
Sisäänrakennettu Harman Kardon HiFi -kaiutinjärjestelmä

S06A1 Always Open Timer
Ajastin "Always Open" asennetaan ajoneuvoon mittaamaan, kuinka kauan ajoneuvon katto on auki tai ikkunat ovat auki.

S06FC Radio MINI Boost CD
Mukana viihdettä tarjoava MINI Boost -CD-radio

S0736 Second radio remote-control key
Lisäavain kaukosäätimille

S0785 White direction indicator lights
Valkoiset suuntavalot

S0801 German version
Saksan markkinoille valmistettu ajoneuvo

S0851 Language version German
Kieliasetukset ovat saksankieliset

S0863 Europe/dealer Directory
Mukana on Eurooppa/jälleenmyyjähakemisto

S0872 Chili
Chili-paketti sisältyy hintaan

S0879 German / on-board documentation
Alukselta löydetyt saksankieliset asiakirjat ja tiedot

S08SP COP control
Katalysaattorin ylikuumenemissuojajärjestelmän ohjaus

S08TG Anti-theft security system
Varkaudenestojärjestelmä

Aikajana

Löytyi 6 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

3.2010 Tuntematon maa

Valmistettu

Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.

9.2018 Saksa

Arviointi havaittu

Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on käynyt kuntoarvioinnissa tässä maassa (tai osavaltiossa). Katso lisätietoja kohdasta "Vahingot".

6.2026 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

6.2026 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

6.2026 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: **24.06.2026** Päättyen: **24.09.2026**

6.2026 Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.



+44

Tietolähteet
Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

- [ ] ## Tarkista rakenteellinen eheys

Voimakas kuluminen tarkoittaa, että autoa on käytetty kovalla rasituksella. Varmista, että runko ja kriittiset järjestelmät ovat edelleen turvallisia – ja selvitä, mitä omistaminen todella maksaa.

  - [ ] Tarkasta alusta, jousituksen kiinnityspisteet ja tarkista merkittävien nestevuotojen varalta.
  - [ ] Pyydä 12 kuukauden huoltoennuste kokonaisomistuskustannusten ymmärtämiseksi.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

- [ ] ## Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

  - [ ] Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä
  - [ ] Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka
  - [ ] Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

- [ ] ## Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

  - [ ] Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.
  - [ ] Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto
  - [ ] Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

- [ ] ## Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **210 228 km**. Toimi näin:

  - [ ] Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan
  - [ ] Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)
  - [ ] Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

- [ ] ## Tee kunnon koeajo

Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

  - [ ] Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä
  - [ ] Kuuntele outoja ääniä tai tärinää
  - [ ] Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen

- [ ] ## Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

  - [ ] Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)
  - [ ] Vertaa hintapyyntöjä
  - [ ] Katso auton kunto ja varusteet
  - [ ] Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa

Tämä PDF-raportti sisältää vain ajoneuvon historian tärkeimmät huomioitavat asiat. Yksityiskohtaisimmat ja ajantasaisimmat tiedot saat aina verkkosivustollamme olevasta digitaalisesta carVertical-raportista. Vaikka pidämme huolta tietojen tarkkuudesta ja luotettavuudesta niiden luontihetkellä, emme voi taata, että tätä PDF-tiedostoa ei ole muutettu tai muokattu sen luomisen jälkeen. Raportin tunnus: f6f5a66a-c74e-405d-b3ae-34f90042ff51