



Mercedes-Benz GLE 500

WDC1660631A810010

2016

Bensiini

Automaattinen

Katumaasturi

Musta

Luotu 05.10.2026

Skannaa nähdäksesi koko raportin



carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on kohtalaista kulumaa normaalista käytöstä.

Tämä on **keskimääräistä parempi** pistemäärä verrattuna muihin **11-vuotiaisiin Mercedes-Benz GLE 500** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto tai historia on puhtaampi kuin useimmilla muilla tämän mallin pisteytetyillä autoilla.

Kaupallisen käytön tarkistus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

✓ Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema: 107 813 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

Vahingot

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista.

Varkaus

✓ Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.

Päästöt

✓ Ei havaittuja ongelmia

Matala CO₂-päästöluokitus: 84 g/km.

+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Valokuvat

Löysimme **84 kuvaa** tästä ajoneuvosta. Skannaa raportin QR-koodi nähdäksesi kaikki.

2.2021






2.2021



3.2021



Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:



Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina



Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona



Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona



Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä



Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona



Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu



Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:



Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.



Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **5 maassa:**

Suomi Unkari Kanada Slovenia Slovakia


Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.



Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 107 813 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 130 853 km
- Löydettiin 14 matkamittarilukematietuetta



Ajotottumukset

Katso, kuinka intensiivisesti tätä autoa on käytetty ajan mittaan. Kevyempi käyttö tarkoittaa yleensä vähemmän kulumista, kun taas raskas käyttö voi johtaa avainosien nopeampaan kulumiseen.

Vähäinen ajomäärä < 410 km/kuukausi 17% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu vähemmän kuin tyypillisesti. Vähäinen käyttö voi joskus johtaa käyttämättömien osien vanhenemiseen.

Normaali ajomäärä 410 - 1 500 km/kuukausi 62% analysoidusta ajanjaksosta

Tyypillinen ajomäärä. Usein tarkoittaa tasaista käyttöä ja tasapainoista kulumista.

Runsas ajomäärä > 1 500 km/kuukausi 21% analysoidusta ajanjaksosta

Ajettu huomattavasti enemmän kuin tyypillisesti. Usein tarkoittaa, että osat joutuvat kovemmalle rasitukselle ja voivat tarvita vaihtoa.

Ei ajoa 0% analysoidusta ajanjaksosta

Pitkä käyttötauko. Autot, joita ei ole käytetty pitkään aikaan, voivat tarvita ylimääräisiä tarkastuksia (akku, jarrut, renkaat).

Matkamittarilukemat

1.2016	11 km
9.2017	9 825 km
9.2018	19 247 km
9.2019	28 883 km
9.2020	38 658 km
2.2021	39 681 km
4.2021	40 018 km
6.2022	40 658 km

Matkamittarilukemat

5.2023	58 848 km
10.2023	65 270 km
3.2024	76 126 km
1.2025	93 210 km
5.2025	98 461 km
4.2026	107 813 km

Arvioitu nykyinen kilometrilukema

Viimeaikaisten ajotottumusten perusteella nykyinen kilometrilukema voi olla **noin 114 325 km**. Todellinen lukema voi poiketa tästä – tarkista auton mittaristo varmistaaksesi tarkkuuden.

Ajotottumukset

1.2016 - 9.2020	 Normaali ajomäärä	680 km/kuukausi
9.2020 - 6.2022	 Vähäinen ajomäärä	94 km/kuukausi
6.2022 - 5.2023	 Runsas ajomäärä	1 634 km/kuukausi
5.2023 - 10.2023	 Normaali ajomäärä	1 259 km/kuukausi
10.2023 - 1.2025	 Runsas ajomäärä	1 830 km/kuukausi
1.2025 - 4.2026	 Normaali ajomäärä	963 km/kuukausi

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.



Ongelmia ei löytynyt

Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset



Onko siihen panttioikeus?

Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.



Onko se takavarikoitu?

Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.



Omistusoikeudet rajoitettu?

Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

Oikeudelliset



Vakuutettu?



Ei vakuutettu

4.2026



Suomi

Rekisterit osoittavat, että autoa ei ollut vakuutettu tarkastuksen aikana.



Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt

5.2025



Suomi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti



Onko ajoneuvo romutettu?

Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?



Ongelmia ei löytynyt

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista



Vahinkoja ei löytynyt

Ajoittaisia epätarkkuuksia voi esiintyä erityisesti vanhempia ajoneuvoja tarkistettaessa. Luvattomat korjaamot saattavat piilottaa ajoneuvon vikoja tai vahinkoja lain vastaisesti, jolloin niiden olemassaolosta ei jää tietoa. Joskus jopa ajoneuvon VIN-laatta on voitu vaihtaa. Meillä on useita tapoja havaita jopa tällaiset rikokset, mutta tätä ei voida täysin taata.

Markkinahinta

Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.



Korkein hinta 41 000 €

Keskimääräinen hinta


29 950 €



Matalin hinta 16 551 €

Markkinahinnan arvioinnin kriteerit:

Merkki: Mercedes-Benz Malli: GLE 500 Voimansiirron tyyppi: Automaattinen Vuosi: 2016 Markkinat: Eurooppa



Vuosi	Markkinahinta	↘ Alhaisin markkina-arvo	↗ Korkein markkina-arvo
2024	37 500 €	26 950 €	50 543 €
2025	32 950 €	23 342 €	43 069 €
2026	29 950 €	16 551 €	41 000 €
2027	29 900 €	16 523 €	40 932 €
2028	26 910 €	14 871 €	36 838 €
2029	24 219 €	13 384 €	33 155 €
2030	21 797 €	12 045 €	29 839 €
2031	19 617 €	10 841 €	26 855 €
2032	17 656 €	9 757 €	24 170 €
2033	15 890 €	8 781 €	21 753 €

Markkinahintaa koskevat havainnot



Hintaennuste

Tämän ajoneuvon markkinahinnan odotetaan laskevan -47 % seuraavien 7 vuoden aikana.



Myyntiaika

Vastaavat ajoneuvot myydään tuoreiden markkinatietojen perusteella yleensä 20 päivässä

Huomautus: Ennusteet perustuvat nykyisiin markkinatrendeihin ja historiatietoihin. Todellinen jälleenmyyntiarvo voi muuttua markkinamuutosten, kunnon, sijainnin tai muiden tekijöiden vuoksi.

Päästöt

Analysoidimme, kuinka paljon CO₂-päästöjä tämä automalli tyypillisesti tuottaa ja mitä veroja tai maksuja siihen saattaa liittyä.



carVerticalin näkemys

Tämän ajoneuvon päästöt ovat alhaiset. Se voi saada alhaisemmat päästöverot. Tarkista paikalliset säädökset nähdäksesi, sovelletaanko siihen alennuksia.

CO₂-päästöt

84 g/km Luokka: **A**

0 g/km

225 g/km ≤

Tekniset tiedot

Ajoneuvon tekninen ja mekaaninen perusrakenne.



Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoi sinulle.

Ajoneuvon tekniset tiedot



Yleiskatsaus

Merkki	Malli	Polttoainetyyppi
Mercedes-Benz	GLE 500	Bensiini
Sukupolvi	Valmistusvuosi	Kategoria
166/292	2016	M1
Valmistajan merkintä	Tyyppihyväksyntä	
GLE 500	e1*2007/46*0598*18	



Suorituskyky & tehokkuus

Voimansiirron tyyppi	Vetotyyppi	Moottorin iskutilavuus
Automaattinen	Neliveto	3 l
Teho	Sylinterien määrä	Vaihteiden määrä
245 kW (329 hv / 333 PS)	6	2
CO2-päästöt	Päästöstandardi	Moottorikoodi
84 g/km	Euro 6b	M276
Voimalinjan tyyppi		
Ladattava hybridi		



Kori & mitat

Korityyppi	Ohjauspyörän puoli	Väri
Katumaasturi	Vasemmalla	Musta
Istuimien määrä	Ovien määrä	Pituus
5	5	4 819 mm
Leveys	Korkeus	Akseliväli
1 935 mm	1 796 mm	2 915 mm
Pyörä koko	Omapaino	Kokonaispaino
20 in	2 390 kg	3 050 kg

Varusteet

Asennetut ominaisuudet, varusteet ja teknologia.
Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.



Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä kertoo sinulle.

Varusteluettelo

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

056 YoM X5/2

✦ Valmistusvuosi X5/2

06U Mercedes connect me standard services

✦ Mercedes Connect Me -vakiopalvelut

117 Paper management for ROWi certification

✦ Paperinhallintajärjestelmä sertifiointia varten

16U Apple Carplay smartphone integration

✦ Tukee Apple CarPlay -älypuhelinintegraatiota

1U7 Control code for battery update (BEV/PHEV)

✦ Ohjaukoodi sähkö- tai hybridi ajoneuvon akun päivitystä varten

211A Leather - Black / anthracite

✦ Sisätilojen nahan väri on musta/antrasiitti

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

✦ Mukautuva vakionopeudensäädin

237 Active Blind Spot Assist

✦ Aktiivinen kuolleen kulman avustustoiminto

23P Driving package

✦ Ajopaketti sisältyy

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Automaattisesti himmentyvä taustapeili ja sivupeilit

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Liikkuva palvelu, jossa on korjaus- ja vika-apu

05U Remote Online

✦ Etäpalvelut verkossa

07B Operating instructions and service booklet-French

✦ Käyttöohjeet ja huoltokirja ranskaksi

14U Smartphone integration package

✦ Paketti älypuhelimien integrointiin sisältyy

197U Obsidian black - Metallic finish

✦ Obsidian musta metallipinta

210A Leather

✦ Nahkaistuimet

214 Adaptive damping system

✦ Ajoneuvo on varustettu mukautuvalla vaimennusjärjestelmällä, joka parantaa ajomukavuutta.

235 Active Parking Assist

✦ Aktiivinen pysäköintiavustinjärjestelmä

238 Lane keeping assist

✦ Kaistavahti on turvajärjestelmä, joka auttaa pitämään ajoneuvon oikealla kaistalla antamalla ohjaustukea tai varoituksia kuljettajalle.

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

✦ Sähköisesti säädettävä kuljettajan istuin, jossa on muistitoiminto

253 Rear impact warning and protection system

✦ Varoitus- ja suojajärjestelmä takatörmäyksestä

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Lisää poikittaistukea mukautuvaa vakionopeudensäädintä varten

268 Brake Assist System Plus

✦ Parannettu jarruavustinjärjestelmä

271 Autonomous brake application / pedestrian protection,**PRE-SAFE® PLUS**

✦ Autonominen jarrutustoiminto, jossa on jalankulkijoiden suojausominaisuus

280 Leather steering wheel and leather - covered shift lever

✦ Nahkainen ohjauspyörä ja nahkaverhoiltu vaihdevipu

294 Kneebag

✦ Mukana polvitaiteen suojaus

301 Ashtray package

✦ Paketti sisältää tuhkakupin

340 Retrofitting of head-up display accessories

✦ Lisävarusteiden jälkiasennus head-up-näyttöä varten

399 Front multicontour seat with massage function

✦ Hierontatoiminnolla varustettu monikontuuriistuin edessä

401 Climatised front seats

✦ Etuistuimet, joissa on ilmastointitoiminto

427 7-speed automatic transmission

✦ 7-vaihteinen automaattivaihteisto

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦ Airmatic DC/semi-aktiivinen ilmajousitusjärjestelmä takaa erinomaisen ajo- ja käsittelyominaisuudet

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ Sähköisesti taittuvat ulkopeilit

502 Multi-year free map updates

✦ Ilmaiset karttapäivitykset usean vuoden ajan

51U Headliner, black fabric

✦ Musta kangasverhoilu

269 Brake Assist PLUS with Cross-Traffic Assist (BAS+Q

✦ Jarrutusavustin ja risteävän liikenteen tuki

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Kuljettajan istuimen, ohjauspylvään ja peilien muistipaketti

293 Sidebags in rear

✦ Varustettu sivuturvatyynyillä takana.

300 PRE-SAFE® Brake

✦ Pre-Safe®-jarrujärjestelmä

337B Instrument cluster/HU language - French

✦ Mittariston ja pääyksikön kieli ranskaksi

350 Communication Navigation System (CNS), Information Communication System (ICS), eCall Europe emergency call system

✦ Viestintä- ja navigointijärjestelmä, jossa on hätäpuheluominaisuus

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

✦ Viihdeyksikkö, joka on konfiguroitu Eurooppaa / KIE-maita / Mongoliaa varten.

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦ Automaattinen panoraama-aurinkokatto

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Rengaspaineen valvontajärjestelmä

4U5 Front passenger seat adjustment travel limitation

✦ Etumatkustajan istuin, jonka säätömatka on rajoitettu turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi.

501 360° camera

✦ 360 asteen kamerajärjestelmä

513 Road sign recognition system

✦ Järjestelmä liikennemerkkien tunnistamiseen

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

✦ Comand APS -navigointijärjestelmä

531L France

✦ Ranskaa varten konfiguroitu ajoneuvo

581 Automatic climate control

✦ Automaattinen ilmastoinnin säätö

5XXL Europe

✦ Euro-luokan ajoneuvo

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦ Dynaamiset LED-ajovalot oikeanpuoleista liikennettä varten

6P5 Control code for Sales

✦ Myyntitarkoituksiin käytettävä valvontakoodi

729 Trim elements - Poplar wood

✦ Poppelipuusta valmistetut sisustuselementit takaavat tyylikkään ulkonäön.

775 Finline anthracite wood center console (2C09)

✦ Finline antrasiittipuinen keskikonsoli ylellistä sisustusta varten.

810 Premium sound system

✦ Premium-äänijärjestelmä asennettu

840 Glas dunkel getönt

✦ Tummasävyinen lasi

872 Left and right rear seat heating

✦ Takaistuinten lämmitysjärjestelmä

876 Interior lighting package

✦ Sisävalaistuspaketti sisältyy

889 KEYLESS-GO

✦ Keyless-go -järjestelmä sisäänkäyntiä ja käynnistystä varten

893 KEYLESS-Start

✦ Avaimeton käynnistys

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦ Vakiona digitaalinen radio, jossa on DAB-tekniikka

587 Logo projection via mirror

✦ Logon heijastaminen peilin kautta tuo tyylikkään lisän ajoneuvon ulkoasuun.

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦ Automaattinen kaukovalojen ohjaus

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦ Suojattu rahdin pakkaamisen aikana sidontakoukkujen avulla.

723 Load compartment cover

✦ Kuormatilan kanssi

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ AMG-styling, jossa on etuspoileri ja sivuhelmat

806 YoM X5/1

✦ Valmistusvuosi X5/1

815 Single DVD drive

✦ Ajoneuvo, jossa on yksi DVD-asema

841 Driver's door acoustic laminated safety glass

✦ Kuljettajan oven akustinen laminoitu turvalasi

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

✦ Magic Vision Control -ohjausjärjestelmä ja lämmitetty tuulilasinpesulaite

883 Power locking

✦ Virtalukitusominaisuus

890 Automatic rear-end door

✦ Automaattinen takaovi

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Euro 6 -tekniikan mukainen pakojärjestelmä

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle

registration certificate, part 2

✦ Euro 6 -teknologiaa koskeva COC-asiakirja ilman ajoneuvon rekisteröintitodistusta

B51 TIREFIT

✦ Varustettu Tirefit-järjestelmällä

B57 Communication module with EV functions

✦ Viestintämoduuli, jossa on sähköajoneuvon toimintoja

B80 Charging cable Schuko Cee 7/7 (Type E/F) 8M

✦ Latauskaapeli, jossa on Schuko-pistoke kätevää latausta varten

E75 Frontal display accessories (head-up display)

✦ Etunäytön lisävarusteet head-up-näyttöä varten

FW Sedan

✦ Runkotyyppi: .

HA Rear axle

✦ Taka-akselin kokoonpano

K13 Control code for service interval 25000 km

✦ Huoltovälin valvontakoodi 25000 KM

M002 Engines with turbocharger with charge air cooling

✦ Moottorit on varustettu turboahtimella ja latausilman jäähdytyksellä suorituskyvyn parantamiseksi.

M276 V6 spark-ignition engine M276

✦ V6-kipinäsytytysmoottori malli M276

ME05 Hybrid drive 85 kW-94 kW variant (incl. plug-in)

✦ Hybridivetojärjestelmä, jonka teho vaihtelee 85 kW:sta 94 kW:iin, mukaan lukien plug-in-ominaisuudet.

P22 Equipment line/package – Luxury – Interior

✦ Ylellinen sisustuspaketti

P44 Parking Package

✦ Pysäköintiavustuspaketti

B16 Tailpipe Trim

✦ Pakoputken koristeen lisääminen

B54 COM module (available as of production 10/2012), Live Traffic Information

✦ COM-moduuli live-liikennetietoja varten

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

✦ Ajo-ohjelman valintakytkin ketteryuden valintaa varten

B83 Charging cable 7-pin ICCA as per IEC 62196 16A 8M

✦ Latauskaapeli 7-nastainen ICCA IEC 62196:n mukaisesti 16A 8m 16A 8m

F166 Model series 166

✦ Mallisarja 166 ilmaisee ajoneuvon erityisen mallin.

GH Hybrid transmission

✦ Hybridivaihteisto

K11 Adaptive brake light, flashing

✦ Mukautuva jarruvalo, jossa on vilkkuva toiminto

L Left-hand drive

✦ Vasemmanpuoleisen ohjauksen kokoonpano

M014 Engine uprated

✦ Moottorin päivitetyt tekniset tiedot

M30 Displacement 3.0 liter

✦ Moottorin tilavuus on 3,0 litraa.

P21 Air quality package

✦ Ilmanlaatupaketti sisältyy

P31 Exterior AMG Line / exterior AMG sport package

✦ AMG Line / AMG Sport -paketti ulkotiloissa

P49 Mirror package

✦ Peilipaketin erittely

P55 Night package	P64 Front memory package
✦ Yöpaketti	✦ Etumuistipaketti sisältyy
R01 Summer tyres	U01 Rear seat belt status indicator
✦ Kesärenkaat varustettu	✦ Takaturvavöiden tilan merkkivalo
U09 Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)	U10 Front passenger seat with weight sensor
✦ Kojelauta ja vyötärölinja on päällystetty kohokuvioidulla nahkamaisella materiaalilla.	✦ Etumatkustajan istuin, jossa on painotunnistin
U12 Velour floor mats	U53 Omission of plug-in exterior differentiation
✦ Sisältää veluuriset lattiamatot	✦ Ulkopuolisen erilaistavan pistokkeen poisto
U60 Pedestrian protection - Active hood	U72 DVD player with region code 2 Europe, Japan
✦ Aktiivinen konepeltijärjestelmä jalankulkijoiden suojaamiseksi	✦ DVD-soitin, jossa on aluekoodi 2 valituille alueille
V46 Floor mats for passenger compartment	VL Left front axle half
✦ Sisältää matkustamon lattiamatot ajoneuvon sisätilojen suojaamiseksi.	✦ Vasen etuakselikokoonpano
VR Right front axle half	26A EFTI ELECTRIC MOTOR 50-80 KW
✦ Oikean etuakselin kokoonpano	✦ EFTI-sähkömoottori, jonka tehoalue on 50-80 kW.
A05 TRANSMISSION ALL-WHEEL CAPABLE	A121 P VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS-500
✦ Kaikkiin pyöriin soveltuva voimansiirto	✦ P-venttiilirunko, jossa on mukana VGS-500
A17 DAS 4	G204 TRANSMISSION CODE VERSION 4
✦ Ajolupajärjestelmän versio 4	✦ Lähetyskoodin versio 4
J81 JUNE RELEASE	J9A D724.2 VENTILATION B2
✦ Ajoneuvo julkaistiin kesäkuussa	✦ Ilmanvaihtojärjestelmä tyyppi D724.2 B2:lle

Aikajana

Löytyi 17 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

●

1.2016

 Tunte

Valmistettu

Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.

- 10.2016 🇫🇮 Tunttematon maa

Ensimmäinen rekisteröinti

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

- 10.2016 🇫🇷 Ranska

Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

- 9.2020 🇫🇷 Ranska

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

- 2.2021 🇫🇷 Ranska

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

- 3.2021 🇩🇪 Saksa

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

- 4.2021 🇫🇮 Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

- 5.2022 🇫🇮 Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

- 5.2022 🇫🇮 Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 13.05.2022

Päättyen: 02.06.2022

- 5.2022 🇫🇮 Suomi

Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.



carVerticalin näkemys: Rekisteröity eri maihin

Tämä ajoneuvo on rekisteröity yli kahdessa maassa. Eri tieolosuhteet ja huoltokäytännöt ovat voineet vaikuttaa sen kuntoon. Huoltohistorian tarkistaminen voi kertoa, onko siitä pidetty asianmukaisesti huolta.

6.2022 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 03.06.2022

Päättyen: 10.06.2024

6.2022 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 03.06.2022

Päättyen: 03.06.2022

6.2022 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

5.2023 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2024 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 11.06.2024

Päättyen: 10.02.2026

5.2025 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

2.2026 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

☐

Tee käyttöiän puolivälin kuntotarkastus

Kohtalainen kuluminen tarkoittaa, että keskeiset osat ovat vanhenemassa ja saattavat pian vaatia vaihtoa. Selvitä, mikä on lähestymässä käyttöikänsä loppua.

☐

Pyydä mekaanikkoa tarkastamaan ikääntyvät osat, kuten laturi, vesipumppu ja jousitus.

☐

Tarkista, onko jakohihnan tai -ketjun vaihto ajankohtainen iän eikä pelkän kilometrimäärän perusteella.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

☐

Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

☐

Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä

☐

Pyydä mekaanikkoa tarkastamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka

☐

Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

☐

Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

☐

Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.

☐

Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto

☐

Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

☐

Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Toimi näin:

☐

Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan

☐

Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)

☐

Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

☐

Tee kunnon koeajo

Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

☐

Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä

☐

Kuuntele utoja ääniä tai tärinää

☐

Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen

☐

Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

☐

Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)

☐

Vertaa hintapyyntöjä

☐

Katso auton kunto ja varusteet

☐

Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa